Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 14 de Junio de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.** El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	BVR 157 283

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (presupuesto adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Termostato
1	Juego Caño de Agua
1	Limpieza de Radiador

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER

S.E.N.A.C.S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS ***Fecha:*** 14/06/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *283*

Vehículo: MPATFS86JFT012574 ***Chapa:*** BVR 157 283 ***Kilometraje:*** 201.434

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Termostato
•	Juego Caño de Agua
•	Limpieza de Radiador

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

SENACSA DEL PARAGUAY DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

SENACSA DEL PARAGUAY Dpto. de Mant. y Fiscalización

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

SENACSA DEL PARAGUAY DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 Glasurit

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 14 de Junio de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	BVR 157 283

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
	Correa de Aire Acondicionado - Sistema de Aire Acondicionado
1	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado
1	Correa de alternador - Sistema Eléctrico
1	Mano de Obra - Sistema Eléctrico
1	Refrigerante (Galón de 3 litros)
1	Bomba de Agua - Motor
14	Mano de Obra - Motor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER

S.E.N.A.C.S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS ***Fecha:*** 14/06/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *283*

Vehículo: MPATFS86JFT012574 ***Chapa:*** BVR 157 283 ***Kilometraje:*** 201.434

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Correa de Aire Acondicionado - Sistema de Aire Acondicionado
•	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado
•	Correa de alternador - Sistema Eléctrico
•	Mano de Obra - Sistema Eléctrico
•	Refrigerante (Galón de 3 litros)
•	Bomba de Agua - Motor
•	Mano de Obra - Motor

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Am Automotor S.A.

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI ISUZU