Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 12 de Enero de 2.024.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa Nº ***EAH 504,*** Chassis ***MPATFS85HBH506137,*** **c**orrespondiente a la Orden de Servicio **Nº 10 / 2024** de fecha **05/01/2024**, que se detalla a continuación:

• Lts. De Aceite 15W40	Mantenimiento preventivo
• Filtro de aceite	Mantenimiento preventivo
• Filtro de Aire	Mantenimiento preventivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento preventivo
• Plato de Presion	Mantenimiento correctivo
• Disco	Mantenimiento correctivo
• Cojinete de empuje	Mantenimiento correctivo
• Horquilla	Mantenimiento correctivo
• Ruleman Piloto	Mantenimiento correctivo
• Horquilla	Mantenimiento correctivo
• Bomba aux de embrage	Mantenimiento correctivo
• Bomba central de embrague	Mantenimiento correctivo
• Mano de Obra p/ hora	Mantenimiento correctivo
• Reparación de Volante de Motor	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Feliciano Vázquez
Conductor
DA - DGAF - DINAVISA