Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

VERSIÓN: 02 – CÓDIGO: GAI.9.2.9.01-05

Informe Técnico de Recepción de Servicios
N° 55
Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa N°: EAJ 871
Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Orden de Servicio N°: 124/2019
Retiro/traslado de la unidad en fecha: 26/06/2019
Recepción de la unidad en fecha: 27/06/2019

Servicio de Mantenimiento:

- Cambio de aceite motor.
- Cambio de filtro de aceite.
- Cambio de filtro de aire.
- Cambio de filtro de combustible
- Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento)
- Cambio de foco de señalero
- Cambio de cruceta

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s y/o Reparación/es antes descriptos, han sido realizados en tiempo y forma.

Observaciones

V°B°
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Encargado/a Mecánico/Técnico/a Automotriz

Hugo Silvero
Mecánico
Dpto. de Transporte
M.D.S.