Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1 – TQ,*** con chapa N° ***IEC 957,*** Chassis ***KMJWA37KBKU048742,*** correspondiente a la Orden de Servicio **N° 141 / 2023** de fecha 08/11/2023, que se detalla a continuación:

• Mano de obra	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Aceite de Motor	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Filtro de Aceite	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Filtro de Aire	Por kilometraje cumplido
• Carga de Fluido de Dirección hidráulica	Carga fluido de dirección
• Cambio de Aceite Diferencial (por litro)	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Filtro de Combustible	Por kilometraje cumplido
• Cambio de cepillo limpiaparabrisas (juego de 2 unidades)	Por desgaste por uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.