TETÃ VIRU - MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 1733/2021
Fecha de Emisión 20/09/2021 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 109/2019 - Mantenimiento y reparaciones de vehículos			
PROVEEDOR	GILCO PAR S.R.L	RUC	80009240-6
DIRECCION	AVDA. EUSEBIO AYALA 2963		
TELEFONO / E-MAIL	(021)604-195 / licitaciones@gilcopar.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 109/2019.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	169/2021
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	361157
PLAZO DE ENTREGA		CC	LP-12006-20-186689
MODALIDAD	Licitación Pública Nacional		

FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA ECONOMICA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS - Según Especificaciones Técnicas ISUZU DMAX_CHAPA BZH 411_LOGO N° 170.	UNIDAD	----------	7.499.748	7.499.748

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO
Por: José Romero
Firma:
Fecha: 24-09-21 Hora: 11:40

TOTAL	7.499.748

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO.-

OBSERVACION: SIME 35922/2021 - SIME 58965/2021 - NOTA DE PRESUPUESTO N° 12022 GILCOPAR - PROV.MH/DA/SG DE FECHA 05/07/21 - PROV.MH/DA/CRA N°795/21 - SIME 35922/21 - NOTA SSEAF/DA N° 30/21 - PROV.MH/DA/SG DE FECHA 04/05/21 - PROV.MH/DA/CRA N° 538/21 - PROV. D.T. N° 41/2021 - NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 180/2021 - MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 178/21 - PROV. MH/DA/CUOC/DPL N° 224/21 - PLANILLA DE CESION DE CREDITO DE PROGRAMAS DE LA SSEE A LA SSEAF SEGUN CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE FECHA 14 Y 15 DE SETIEMBRE/2021 -

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Alan Pavón	Ing. Krystel Viera Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C. Romina Caballero Jefa de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Interino Unidad Operativa de Contratación	

TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FORMULARIO DE ENTREGA Y RETIRO DEL VEHICULO AL TALLER

FECHA: 22/09/2021

MINISTERIO DE HACIENDA – DIRECCION ADMINISTRATIVA – COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS – Dpto. de Transporte – JEFATURA DE TRANSPORTE – ABOGADO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARACTERISTICAS	
LOGO	170
PLACA Nº	BHZ411
MARCA	ISUZU
MODELO	DMAX
MOTOR	NJ9326
CHASIS	MPATFS86JGT002447

ENTRADA AL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND	✓		
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE ENTRADA AL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE: 48113

OBS. _____

ENTREGO POR MH	RECIBIÓ POR EL TALLER
Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda	MARIO CIBILS Jefe de Taller Silco Par S.R.L.
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN
FECHA Y HORA 22/09/2021	FECHA Y HORA 22-09-2021

SALIDA O RETIRO DEL TALLER

INVENTARIO

CONCEPTO	SI	NO	N/C	CONCEPTO	SI	NO	N/C
LIMPIADORES	✓			LLAVE DE RUEDAS	✓		
ESPEJOS	✓			ANTENA	✓		
RADIO	✓			GATO	✓		
BATERIA	✓			TAPETES	✓		
RUEDA DE AUXILIO	✓			AIRE ACOND	✓		
EXTINTOR	✓			HERRAMIENTAS			
ENCENDEDOR	✓						
JUEGO DE LLAVES	✓						
CONTROL DE ALARMA	✓						

OBS. _____

MARCAR NIVEL DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE RETIRO DEL TALLER



NIVEL DE COMBUSTIBLE
MARCAR CON X

KILOMETRAJE: 48130

OBS. _____

RETIRADO POR MH	ENTREGADO POR EL TALLER
Juan Carlos Bordón V. Mecánico Dpto. Transporte C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda	MARIO CIBILS Jefe de Taller Silco Par S.R.L.
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN
FECHA Y HORA 24/09/2021	FECHA Y HORA 24-09-2021

TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa

COORDINACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TECNICO Nº **86**

FECHA : 30 | 09 | 2021

ORDEN DE SERVICIO Nº	1733		
EMPRESA PROVEEDORA	TALLER GILCOPAR		
LOGO	170	CHAPA R.U.A	BZH411
MARCA	ISUZU - DMAX		
DEPENDENCIA A CARGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA (SSEAF)		

INFORME

Habiendo realizado las verificaciones y las pruebas de funcionamiento al vehículo, posterior a la reparación, informo que fueron realizados conforme a la Orden de Servicio y se encuentran en buen funcionamiento

TECNICO MECANICO

Bordón

FIRMA Y SELLO

Juan Carlos Bordón V.
Mecánico
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ACLARACIÓN

ENCARGADO DEL PARQUE CERRADO

FIRMA Y SELLO

Gerardo Ocampo G.
Encargado Parque Cerrado
Dpto. Transporte C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ACLARACIÓN

Vº Bº JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA Y SELLO

ACLARACIÓN

OBS. CUALQUIER TIPO DE ENMIENDA, INVALIDA TOTALMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO

ORIGINAL : C.R.A. - Legajo de Pago
COPIA : Dpto. de Transporte