ANDE

# INFORME TECNICO

DTE/MSC/006/2019
Sigla/N°/Año

**UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA: DPTO. DE MTO. DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DTE/MSC**

**LCO N° 1065/2019 LOTE 6** | **CONTRATO N° 7941/2019**

**Corresponde a la Comunicación de Materiales Adquiridas por:** ☐ Importación ☐ Compras en Plaza, Sujetos a Verificacion Técnica N°

**MATERIALES ACEPTADOS**

| ITEM O.C. | MATRICULA | CANTIDAD | UNID. | DESCRIPCION DEL MATERIAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 046100034 | 5 | 01 | CENTRAL TELEFONICA DE 8 TRONCALES CON ACCESORIOS |

**COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO**

**OBS: EL SUMINISTRO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR ANDE, POR TANTO ES ACEPTADO.**

**MATERIALES RECHAZADOS**

| ITEM O.C. | MATRICULA | CANTIDAD | UNID. | DESCRIPCION DEL MATERIAL |
|---|---|---|---|---|

**COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO**

| UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA | DPTO. DE ADMINISTRACION DE DEPOSITO | DPTO. DE CONTABILIDAD |
|---|---|---|
| Ing. Tonny R. Villar P.<br>Jefe Dpto. Mant. Sist. de Comunicación<br>DTE/MSC<br>JEFE<br>FECHA: 20/12/2019 | Sección Recepción<br>FECHA: | Intervenido por<br>FECHA: |

**ORIGINAL: Departamento de Administracion de Deposito (DD/DAM)**
**DUPLICADO: Departamento de Importaciones (DAD/IP)-Departamento de Compras en Plaza (DAD/PL)**
TRIPLICADO: Unidad Superior del Emitente
**CUADRUPLICADO: Unidad Emitente.**