27584

...n Administrativa
...partamento de Logistica Administrativa **Nro O.S.3839**

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 30 de Noviembre de 2022

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: RR.HH - Area de Monitoreo y Evaluacion

TIPO DE EQUIPO: FOTOCOPIADORA

N° DE ROTULO: 13001-03-0134386

Observacion: Se devuelve el equipo conforme a configuracion de retiro la cual se detalla en la solicitud correspondiente

Conformidad: Se entrega el equipo funcionando correctamente al cual se le han realiza los trabajos detallados en la **ORDEN DE SERVICIO NRO 3839**

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se certifica que se ha cumplido con lo detallado en laoorden de servicio

Raúl Pereira, Técnico
Dpto. de Equipos y Enseres
Dpto. Logística Administrativa

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD de funcionamiento

Marcelo Colmán Moreno
Auxiliar
Direc. Gral. de Recursos Humanos

Firma y aclaracion del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio:

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 147/2021 Contrato N°: 147/2021

Cristian González
Servicio Técnico
PS Line S.A.

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

Cristian González