ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA DE MAQUINARIAS VIALES REPARADOS

EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO, A LOS 02 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, REUNIDOS POR UNA PARTE, EL DIRECTOR DE OBRAS, ARQ. MIGUEL ROJAS LEÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y POR OTRA PARTE, EL SEÑOR ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA, POR LA EMPRESA MECANICA SAN JUAN, EN VIRTUD AL CONTRATO N°32/2022.- DE **"REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS"**, QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ACTA, HAN PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN Y PRUEBA TÉCNICA - MECÁNICA DE LAS MAQUINARIAS SEÑALADAS EN EL PRESENTE ACTA DE INSPECCIÓN Y EJECUTADA DE ACUERDO A LO ETABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN CORRESPONDENCIA CON LOS ITEMS, ACUSAN LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	
3	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B Juego de transmisión Juego de discos Juego separador Juego turbina Juego rulemán Juego engranaje	1	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento de las MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B
4	MANO DE OBRA REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B	1	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento de las MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B
7	**REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS** Reductora Corona y piñón Juego de rulemán de corona y piñón Retén Planetarias Satélites Juego de arandelas Crucetas Juego de tuercas Caja satélite	2	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento de las PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS
8	MANO DE OBRA REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS	2	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento de las PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN
0336 271 457 / 0971 128 867
067 - 9260 9760
Armando Perpetuo M. Silva

9	REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS Juego de transmisión Juego de discos Juego separador Juego turbina Juego rulemán Juego engranaje	2	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS
10	MANO DE OBRA REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS	2	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS
11	REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS Mangueras hidráulicas Juego de reparo de pistones Rulemán Bujes	2	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento de las PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS
12	MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LAS PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS	2	Unidad	Se ha comprobado que el servicio de reparación se ha realizado con repuestos originales, mecánicos especializados en maquinarias pesadas y realizadas las pruebas mecánicas, se confirma el buen funcionamiento de las PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS

* DEJAMOS EXPRESA CONSTANCIA DE QUE, ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN LA PRESENTE INSPECCIÓN, EFECTUAREMOS LAS EVENTUALES CORRECCIONES O REPARACIONES CUANDO LA CONTRATANTE LO ESTIME NECESARIO.
* DE PLENA CONFORMIDAD DE LAS PARTES, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA EN (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN MISMO EFECTO, CON DESTINO A CADA UNA DE ELLAS

ARQ. MIGUEL ROJAS LEÓN
Director de Obras Municipalidad de PJC

ARMANDO MARQUES DA SILVA
Contratista

TORNERÍA Y MECÁNICA SAN JUAN
0336 271 457 / 0971 128 867
067 - 9260 9760
Armando Perpetuo M. Silva