Mercedes-Benz

CONDOR S.A.C.I. **Post Venta Servicio**

Asunción, 29 de diciembre de 2023

Informe

Cliente : POLICIA NACIONAL.

Datos de vehículo:		Mercedes-Benz Modelo Sprinter
Nr. Chasis	:	8AC 906631-LE-177195
Matrícula	:	**AADA 874**
Kilometraje	:	**80740**
OT Nr:	:	**196881**
Fecha de ingreso	:	26/12/2023

Motivo de Visita al taller:

- **Servicio de mantenimiento motor.**
- **Verificar cerradura capó.**
- **Control de alumbrado.**

Trabajo realizado:

• Servicio de mantenimiento: Previa aceptación por vuestra parte del presupuesto emitido Nro 13/2023.

- Cambio de aceite motor y filtro de aceite.
- Cambio Filtro de combustible con abrazaderas respectivas.
- Cambio filtro de aire motor.
- Cambio filtro de aire habitáculo.
- Cambio de faro trasero derecho.

• Tras la revisión de la cerradura capo; se realizó un ajuste en el mecanismo de accionamiento.

• Tras el control del alumbrado, se renovó el foco de luz antiniebla delantero derecho.

S.C Mayor P.S
Daniel Cabañas
Jefe de Transporte
HCPRC

Oscar Agüero
Auxiliar del Dpto. de Licitaciones
Condor S.A.C.I.

Nathalia A. Salinas A.
Subcomisario MGAP
Jefa de Adquisiciones