DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: LPN N°09/2023	**Numero de Contrato: 62/2023**
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.	
Ubicación: AISP	**Monto contratado: Gs. 1.361.000.000-** **Monto certificado: Gs. 49.339.873-**
Proveedor: CANTERO S.A	
Periodo: 2023	

Datos de los Actuantes

Fiscal Titular: ELVIO MEDINA	**s/ Res. N°: 611/2023**	**AERA N°: ----------**
Fiscal Adjunto: DANIEL RUIZ DIAZ	**s/ Res. N°: 611/2023**	**AERA N°: ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 18 días del mes de diciembre del año 2023.

Certifican

Fiscal Titular	**Fiscal Adjunto**

Observaciones:

Elvio Medina
Jefe - Dpto. SAT
AISP - DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 15 DIC 2023 Hora: 08:00
Encargado: Nadia Román
Dpto. Fiscalización GA-SDAF
DINAC

Observaciones:

V° B°

Lic. [illegible]
Jefe [illegible] Fiscalización
[illegible] - DINAC

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
1		MONTA CARGA HANGCHA CPCD80 C.P 25005.03.54.0458		
1	3	Aceite motor por litro	Unid.	15
1	4	MANO DE OBRA	Unid.	15
1	5	Aceite de caja por litro	Unid.	10
1	6	MANO DE OBRA	Unid.	10
1	9	Aceite aceite Hidraulico por litro	Unid.	50
1	10	MANO DE OBRA	Unid.	50
1	13	Filtro de Aire	Unid.	1
1	14	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	15	Filtro de Combustible	Unid.	1
1	16	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	17	Filtro de trampa de agua	Unid.	1
1	18	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	19	Filtro de Aceite motor	Unid.	1
1	20	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	21	Filtro Hidraulico	Unid.	1
1	22	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	23	Filtro de caja	Unid.	1
1	24	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	25	Mantenimiento de Radiador	Unid.	1
1	26	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	29	Mantenimiento del sistema hidraulico	Unid.	1
1	30	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	31	Mantenimiento de motor de arranque	Unid.	1
1	32	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	33	Mantenimiento de alternador	Unid.	1
1	34	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	35	Mantenimiento de todas las masas de rueda	Unid.	1
1	36	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	37	Engrase general de la Maquina	Unid.	1
1	38	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	45	Manteniemiento de bomba inyectora	Unid.	1
1	46	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	47	Mantenimienrto de picos inyectores	Unid.	1
1	48	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	49	Limpieza de tanque de combustible	Unid.	1
1	50	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	57	Rectificacion completa de motor	Unid.	1
1	58	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	71	Mantenimiento del Orbitrol de direccion	Unid.	1
1	72	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	73	Manguera Hidraulica de alta presion	Unid.	6
1	74	MANO DE OBRA	Unid.	6
1	79	Mantenimiento General de frenos	Unid.	1

1	80	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	83	Cubierta con Camara	Unid.	6
1	84	MANO DE OBRA	Unid.	6
1	95	Reparacion de cardan	Unid.	1
1	96	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	97	Cambio de Cruzeta de cardan	Unid.	2
1	98	MANO DE OBRA	Unid.	2
1	99	Cambio de Brida de cardan	Unid.	1
1	100	MANO DE OBRA	Unid.	1
1	101	reparacion completa del sistema de luces	Unid.	1
1	102	MANO DE OBRA	Unid.	1

Certifican

Fiscal Titular

Elvio Medina
Jefe - Dpto. SA
MSP - DINAC

Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

Jefe - Dpto. Administración
GA/SDAF - DINAC