DEPI
TIPC
BIE

M.

ORTE
SUPREMA
JUSTICIA

7229

cción Administrativa
partamento de Patrimonio

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 11 de Noviembre de 2020

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: CONTABILIDAD - RENDICIÓN CONTABLE

TIPO: FOTOCOPIADORA

MARCA: LEXMARK

MODELO: MX710 DE

N° DE SERIE: 74634c66010HM

N° DE ROTULO: 13001.02.0136660

NOMBRE DEL USUARIO: EDITH ARCE

INTERNO/TELEFONO: .2776 PISO: 4 TORRE: SUR

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta/Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los trabajos:

(2.3)PICK ROLLLER- Mant.Correct.(1) , (2.4)Transfer Roller -Mant Correct(1) , (2.5)Separator Roller-Mant Correct(1) ,(2.13)Mano de Obra - Mant Correct(1)

Habierndo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de Servicio

Juan M. Albarracin Ch.
Técnico - Reparación y Mantenimiento
Dpto. Patrimonio - Inv. 2019

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD por los trabajos realizados.

Pedro Fernández
Div. Rendición Contable
Dpto. de Contabilidad C.S.

Firma y aclaracion del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantia: ☐ marcar con x

Se reciben los respuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: Si ☐ No ☐ No aplica ☐

Nombre de la empresa: PS LINE S.A. 106/2018 Contrato N°: 106/2018

Martín Albospino
Servicio Técnico
PS LINE S.A.

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo

Escaneado con CamScanner