elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0007430

Eduardo Elizeche Benítez
R.U.C. 80002
Departamento T
(021) 23 80 108 / (0981) 5

Nº de ID: 13352 Motivo de Visita: cambio de foco

Estado del Equipo al llegar: Operativo / Inoperativo

Nombre del Técnico: Rodrigo salinas

Cliente: Hospital de Pdicia Sala: RX

Equipo: siemens Modelo: Polymobil Plus Serial:

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total H
18/04/2024	13:50	14:20	0,5	—	—	0,5	—	1.0

Servicio Realizado

* Se realizo el cambio del foco del colimador, foco de 24V, 150W, el equipo entrega 26V
* Prueba de Funcionamiento
* Equipo operativo

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
			3.59	Provision de foco del Colimador: INSOS	LPN 41/2023
			3.60	Mano de Obra	Contrato Nº 319/2023

Nathalia A. Salinas
Subcomisaria MGAP
Jefa de Adquisición

Categoría				
	Diagnóstico		Updates / Upgrades	
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje	
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos	
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación	
	Montaje		Acompañamiento	
	Puesta en marcha		Asistencia Remota	

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente: Dra Sanie Ferreira Reg. 11479.

Aclaración de Firma: ac Ing. Ronni Le

Técnico: RRSalinas Rodrigo Salinas Eduardo Elizeche Benítez S.A.C. Servicio Técnico R.A.C.:

Trapelegral Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 20 Blocks de 50x4 del 6501 al 7500 - 01/2023