Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 05 de Julio de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.** El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 198

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (Presupuesto adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
5	FOCOS SEMILLA
1	CAMBIO SENSOR ABS

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS ***Fecha:*** 05/07/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *309*

Vehículo: MPATFS85JKT000549 ***Chapa:*** HFU 198 ***Kilometraje:*** 134.930_

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	FOCOS SEMILLA
•	CAMBIO SENSOR ABS

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Am Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL