TALLER INTEGRAL S.A.

Mecánica – Chapa y Pintura

Fecha: 10/7/2023

Señores
Facultad de Ciencias Médicas - UNA
Presente

Marca: **HYUNDAI** Modelo: **H-1** Chapa: **BOE 850** **Km.: 190.437**

INFORME TECNICO

Item	Cant.	Descripción del bien
1.1	9	PROVISION DE ACEITE DE MOTOR
1.2	4	PROVISION DE ACEITE DE CAJA
1.3	1	PROVISION DE ACEITE HIDRAULICO
1.4	1	PROVISION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
1.5	1	PROVISION DE FILTRO DE ACEITE
1.6	1	PROVISION DE FILTRO DEPURADOR DE AIRE
1.7	3	PROVISION DE ACEITE DE DIFERENCIAL
1.8	3	MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA *
6.20	1	PROVISION DE FOCOS BAJA
6.45	1	MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA *

Lic. Susana Ramirez
Taller Integral S.A