GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: TOYOTA HILUX
MOVIL: 04
FECHA: 04/10/19
CHAPA: HCU449
CHASIS: 8AJFS8CD901215046
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 7725

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	7.11 CAMBIO DE DEPRESOR DE FRENO
1	UNIDAD	7.10 REPARACION DE SERVOFRENO
1	UNIDAD	7.24 MANO DE OBRA POR REPARACION DE FRENO

GILCOPAR S.R.L.

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:

ACLARACION: Osvaldo Rasquin, Jefe
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com