AUTO CENTER

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Señores: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL- SENACSA

Fecha: 11-10-2024

Matricula: **Chapa:** 529 AATX **Kilometraje:** 21000

MARCA Y MODELO HONDA XR190L **Orden:** 062

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado - adicional

1	zapata de freno trasero

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Demecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AUTO CENTER.

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS

Asuncion, 11 de Octubre 2024

PRESENTE

De mi consideracion:

Con entera satisfaccion comunicamos que, en representacion del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - S.E.N.A.C.S.A.
El vehiculo con las siguientes caracteristicas.

TIPO	MARCA	CHAPA
MOTOCICLETA	HONDA	529AATX

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO ADICIONAL	
1	Zapata de freno trasero	

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AUTO CENTER

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Señores: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL- SENACSA

Fecha: 11-10-2024

Matricula: **Chapa:** 529AATX **Kilometraje:** 21000

MARCA Y MODELO HONDA XR190L **Orden:** 062

Por la presente le informamos que en la fecha mencionado hemos realizado - contractual

1	bateria 12V 6AH
1	kit trasmision
1	aceite 10w30
1	juego pastilla delantera
1	bujia
1	mano de obra

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

AUTO CENTER.

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS

Asuncion, 11 de Octubre 2024

PRESENTE

De mi consideracion:

Con entera satisfaccion comunicamos que, en representacion del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - S.E.N.A.C.S.A.
El vehiculo con las siguientes caracteristicas.

TIPO	MARCA	CHAPA
MOTOCICLETA	HONDA	529AATX

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO CONTRACTUAL
1	**bateria 12v 6ah**
1	**kit trasmision**
1	**aceite 10w30**
1	**juego pastilla delantera**
1	**bujia**
1	**mano de obra**

AUTOCENTER
RUC: 4828148-4

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL