GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHD262
CHASIS:	MPATFS85HBH527508
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15325

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 6 - LOTE N° 7
		AGRUPACION MONTADA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
10	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
4	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHD262
CHASIS:	MPATFS85HBH527508
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15325

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.34 TENSOR DE CADENA DE DISTRIB.
4	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
4	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....
CARLOS PAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHD262
CHASIS:	MPATFS85HBH527508
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15326

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 6 - LOTE N° 7
		AGRUPACION MONTADA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
6	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.4 CURVA EL?STICO
2	UNIDAD	15.5 CENTRO EL?STICO
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
2	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHD262
CHASIS:	MPATFS85HBH527508
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15326

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com