101 - 264

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006738

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Fecha de emisión: 03-12-2021
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 01/12/2021
Fecha estimada de término del traslado: 03/12/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta Nº
Comprobante de venta:
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: HYUNDAI H1
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG065
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		HYUNDAI H1 - CHAPA EAG065
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		50 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	1	50.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO
	1	50.2 CAMBIO DE TERMOSTATO
	1	50.3 CARGA DE GAS
	1	50.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA
	1	50.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE
	1	50.9 CAÑO DE ALTA DE AIRE ACONDICIONADO
	1	50.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE
	1	50.12 SENSOR DE GAS DEL AA
	1	50.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR
	1	50.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR
	1	50.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA
		55 REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE HYUNDAI H1 2.5 CRDI
	2	55.21 CAMBIO DE BUSCAHUELLAS

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Agustín Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Firma
Aclaración de Firma
3.44936
RUC / Cédula de Identidad

Vendedor Nº
Anexo Nº

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 101.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el ***Sr. Felix Agustin Acosta Amarilla,*** Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el ***Sr. Mario Cibils,*** en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 264.-
Vehículo Modelo Chapa: Hyundai H1 EAG 065.
Km. De Entrada: 231.944.-
Nota de Remisión: 001-002-0006738.-
Asignado a: Departamento Transporte
Km. Próximo mantenimiento: 232.659.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
50	*Reparación de aire acondicionado de Hyundai H1 2.5 CRDI*	
50.1	Cambio de filtro aire acondicionado	1
50.2	Cambio de termostato	1
50.3	Carga de gas	1
50.4	Cambio de valvulas expansora	1
50.8	Juego de retenes completo de aire	1
50.9	Caño de Alta de aire acondicionado	1
50.10	Aceite Refrigerante del aire	1
50.12	Sensor de gas del AA	1
50.16	Limpieza y Mantenimiento de evaporador	1
50.17	Limpieza y Mantenimiento de condensador	1
50.18	Limpieza y Mantenimiento del sistema de AA	1
55	*Reparación de parte eléctrica de Hyundai H1 2.5 CRDI*	
55.21	Cambio de buscahuellas	2

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Dirección Administrativa
Dpto. Transporte

Felix Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

AA/ar

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Felix Agustín Acosta Amarilla
Jefe Interino
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

Carlos Lopez
Mecánico

Pedro Tullo
Chofer

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

AA/ar