COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
División de Almacén y Suministros

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil veinticuatro, siendo las catorce horas y cuarenta minutos, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOP AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Victor López**, en representación de la empresa **"MECANIC CENTER S.A."**, en el mismo hace vista el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el SO Téc. Jorge Rodríguez, se procede a la recepción de servicio de mantenimiento y reparaciones menores de vehículos del Contrato N° 38/2024, la Orden de Compra/Servicio N°. 79/310 y el Informe Técnico N° 01, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
		Lote 61 – Moto Carga Kenton Color Rojo triciclo 150CC, 2088 Mat N° 937 BCJ, Ubicado en la Dirección de Informática Rotulado N° 12005.4.80.2421
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Control y carga de Aceite motor por litro
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Cambio reten de pistón
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Regulación de freno
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Reparación del inducido de arranque
1	Unidad	Mano de Obra
1	Unidad	Cambio de fibra de freno delantero
1	Unidad	Mano de Obra

En prueba de conformidad con la recepción de servicios de mantenimiento y reparaciones menores de vehículos, siendo las quince horas y veinte minutos, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SOP AVC - Jefe Div. Alm. y Sum.

MecanicCenter
Víctor López
PROPIETARIO
Sr Victor López

Escaneado con CamScanner