INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 3		Marca	CHEVROLET	Nº	8769
Tipo	0300	Modelo	TRAILBLAZER	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	HFT056	Nº Bastidor	9BG156MK0KC429297	Fecha de Inspección	15/06/2023
Año Fabricación:	2.018	Color	Rojo		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	122
1.02	PLACAS DE MATRICULA	122
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	122
1.04	LIMPIAPARABRISAS	122
1.05	LAVAPARABRISAS	122
1.06	GUARDABARROS	122
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	122
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	122
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	122
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	122
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	122
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	122
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	122
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	122
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	122
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	122
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	122
3.06	CAJA DE ITINERARIO	122
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	122
3.08	PASARRUEDAS	122
3.09	BAÑOS	122
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	122
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	122
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	122
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	122
3.14	EXTINTORES	122
3.15	PARASOL	122
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	122
3.17	ESPEJOS INTERIORES	122
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	122
3.19	LITERA	122
3.20	HERRAMIENTAS	122
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	122
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	122
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	122
4.03	LUCES DE GIRO	122
4.04	LUCES DE FRENO	122
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	122
4.06	LUCES DE POSICIÓN	122
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	122
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	122
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	122
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	122
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	122
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	122
5.04	F DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	122
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	122
6.03	BIELAS Y BARRAS	122
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	122
6.05	SERVO DIRECCIÓN	122
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	122
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	122
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	122
7.03	ELÁSTICOS	122
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	122
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	122
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	122
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	122
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	122
7.09	RUEDAS AUXILIAR	122
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	122
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	122
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	122
8.04	NIVEL DE RUIDOS	122
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	122
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	122
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	122
9.02	VELOCIMETRO	122
9.03	BOCINA	122
9.04	DETECTOR DE RADARES	122

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	---------	39

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.21	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.12/2.93		Fd. (KN) 4.05/2.75	Des. (%) 1.00/6.00	Efic. (%) 61.20
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.22		Fd. (KN) 2.56	Des. (%) 12.00	Efic. (%) 21.12
Suspensiones (%) 55/64/48/67		Alineación (m/km) 3/4			Peso: (Kg) 2307
Luces	Bajas I/D (Klx) 3.00/ 0.00	Altas I/D (Klx) 3.00/ 1.00	Inclinación Izq /Der. *2.00* / *1.00*		Intensidad total (Klx) 10.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

INSPECCION IVESUR CONFORME TECNICA

ING. MAURO CABALLERO
Director Técnico Adjunto

CONFORME	X	V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)
NO CONFORME		

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION **Linea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO