## ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y RECEPCION

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, reunidos, por una parte, el Jefe del Departamento de Salubridad e Higiene, Abog. German Casanova Lugo y el Administrador de Contratos, Arq. Ronny C. Pavón Zalazar, por otra parte, el señor Armando Perpetuo Marques Da Silva, por la empresa Mecánica San Juan, en virtud al Contrato N.º **05/2.024** - de "**Reparaciones de Vehículos"**, que suscriben la presente acta, han procedido a la verificación y prueba técnica - mecánica y Recepción por parte de la Institución Municipal de los camiones señalados en la presente Acta y ejecutada de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones en correspondencia con los ítems, acusan los resultados que se indican:

| Ítem | Descripción | Cantidad | Informe Técnico |
|---|---|---|---|
| 1 | REPARACION DE MOTOR DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624 | | La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción. |
| 1.1 | Kits de motor completo | 5 | |
| 1.2 | Juego de junta de motor completo | 5 | |
| 1.3 | Juego de casquillo viela | 5 | |
| 1.4 | Bomba de aceite | 5 | |
| 1.5 | Bomba de agua | 5 | |
| 2 | MANO DE OBRA DE REPARACION DEL MOTOR DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624 | 5 | |
| 3 | REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624 | | La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción. |
| 3.1 | Juego de crucetas del cardan | 4 | |
| 3.2 | Corona y piñon | 4 | |
| 3.3 | Juego ruleman de corona y piñon | 4 | |
| 3.4 | Juego de reten | 4 | |
| 3.5 | Planetarias | 4 | |
| 4 | MANO DE OBRA DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624 | 4 | |
| 5 | REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624 | | La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción. |
| 5.1 | Juego del embrague | 4 | |
| 5.2 | Ruleman del embrague | 4 | |
| 5.3 | Juego del junta | 4 | |
| 5.4 | Juego de sincronizado | 4 | |
| 5.5 | Juego de reten | 4 | |
| 6 | MANO DE OBRA DE REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624 | 4 | |

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO DIRECCION DE SALUBRIDAD E HIGIENE PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO ADMINISTRACION DE CONTRATOS PARAGUAY

MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 129[illegible]
067 9260-9769
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION Y CAJA VOLQUETE DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624 | | La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción. |
| 7.1 | Juego de reparo de pistones | 4 | |
| 7.2 | Magueras hidraulicas | 4 | |
| 7.3 | Juego de ruleman | 4 | |
| 8 | MANO DE OBRA DE REPACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION Y CAJA VOLQUETE DE CAMIONES VOLQUETES MERCEDES - BENZ 1113/1313/1624 | 4 | |
| 9 | REPARACION DE MOTOR DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624 | | La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción. |
| 9.1 | Kits de motor completo | 4 | |
| 9.2 | Juego de junta de motor completo | 4 | |
| 9.3 | Juego de casquillo viela | 4 | |
| 9.4 | Bomba de aceite | 4 | |
| 9.5 | Bomba de agua | 4 | |
| 10 | MANO DE OBRA DE REPARACION DEL MOTOR DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624 | 4 | |
| 11 | REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624 | | La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción. |
| 11.1 | Juego de crucetas del cardan | 4 | |
| 11.2 | Corona y piñon | 4 | |
| 11.3 | Juego de ruleman corona y piñon | 4 | |
| 11.4 | Juego de reten | 4 | |
| 11.5 | Planetaria | 4 | |
| 12 | MANO DE OBRA DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624 | 4 | |
| 13 | REPARACION DE CAJA DE CAMBIO DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624 | | La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución |
| 13.1 | Juego del embrague | 4 | |
| 13.2 | Ruleman del embrague | 4 | |
| 13.3 | Juego de junta | 4 | |
| 13.4 | Juego de cachorretes | 4 | |
| 13.5 | Juego de reten | 4 | |

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO DIRECCION DE SALUBRIDAD E HIGIENE PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARAGUAY

MECÁNICA Y TORNEARIA SA... JUAN
0336 271457 / 0971 12987
067 9260-9760
Armando Perpetuo M. Silva

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | MANO DE OBRA DE REPACION DE CAJA DE CAMBIO DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624 | 4 | Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción. |
| 15 | REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION Y CAJA COLECTORA DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624 | | La reparación de las unidades precedentemente citadas, han sido realizadas con repuestos originales, con intervención de mecánicos especializados según lo solicitado en el PBC, realizadas las pruebas de funcionamiento por el Jefe de Salubridad e Higiene, el Administrador de Contratos y el Personal del Taller de la Institución Municipal, se constata el estado de buen funcionamiento de las unidades reparadas, por lo que se recomienda la recepción. |
| 15.1 | Juego de reparo de pistones | 4 | |
| 15.2 | Magueras hidraulicas | 4 | |
| 15.3 | Juego de ruleman | 4 | |
| 16 | MANO DE OBRA DE REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION Y CAJA COLECTORA DE CAMIONES MERCEDES - BENZ CON CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS 1113/1624 | 4 | |

Luego de la revisión y verificación de la prestación de los servicios y la entrega de bienes, se constata que:

- Los servicios y bienes cumplen con las Especificaciones Técnicas establecidas.
- No se han detectado observaciones o deficiencias en la prestación de los servicios ni en la provisión de los bienes.

Se deja constancia que, a la firma de la presente acta, los choferes de los vehículos y el Jefe del Departamento de Salubridad e Higiene, asumen la responsabilidad por la correcta utilización de las maquinarias, así mismo, de cualquier situación derivada de una mala prestación de los servicios o defectos en los bienes suministrados, así como de gestionar las acciones correctivas necesarias en caso de detectarse irregularidades posteriores.

Así también, se hace constar que, ante cualquier error u omisión en la presente inspección, efectuaremos las eventuales correcciones o reparaciones cuando la contratante lo estime necesario, además, cualquier observación o situación previa que haya podido ser alertada por el área receptora de los servicios o bienes queda bajo responsabilidad exclusiva de la misma, debiendo esta área tomar las medidas necesarias en tiempo y forma.

En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes declaran su conformidad con la prestación de los servicios y la entrega de los bienes en los términos contractuales y proceden a firmar la presente ACTA DE INSPECCION TECNICA Y RECEPCION, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. --------

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARAGUAY

**Arq. RONNY C. PAVON ZALAZAR**
**Administrador de Contratos**

**Abog. GERMAN CASANOVA LUGO**
**Jefe del Dpto. de Salubridad e Hig**

**ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA**
**Proveedor**

MECÁNICA E TORNEARIA SAN JUAN
0336 271457 / 0971 129[illegible]
067 9260-9769
Armando Perpetuo M. Silva