Servicio Técnico Autorizado de Xerox
Casa Matriz: España 2028 c/ Brasilia - Tel.: 202 055
Dpto. Técnico: El Dorado 189 c/ Brasilia - Tel.: 211 500 (R.A.)
Administración: 22 de Setiembre 585 esq. Azara - Tel.: 202 324 - Fax: 213 418
Asunción - Paraguay
www.psline.com.py

N° 07624

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

Día: 28	Mes: 02	Año: 19
N° Reclamo	Modelo: M1711de	
Nro de Serie: 7M63SC66022M8		
Contador Color	Contador B/N	
Daño Reportado:		
Hora de llamada	Hora Inicio	Hora de Fin

Nombre del Cliente: DNCP	
Dirección: Secretaria General ID 01	
Contacto:	Teléfono:
Técnico:	
Observaciones:	
Pruebas Color:	Pruebas B/N:

TRABAJOS EFECTUADOS

Instalacion y configuracion de la impresora

Contador Inicial: 55055

MATERIALES UTILIZADOS

Cantidad	Nro de Parte	Descripción	Nro de Remisión

Firma del Cliente: .....

Aclaración: Rosamma Botigarello.

Firma del Técnico: .....

Aclaración: Arnaldo Morinigo

Servicio Técnico Autorizado de Xerox
Casa Matriz: España 2028 c/ Brasilia - Tel.: 202 055
Dpto. Técnico: El Dorado 189 c/ Brasilia - Tel.: 211 500 (R.A.)
Administración: 22 de Setiembre 585 esq. Azara - Tel.: 202 324 - Fax: 213 418
Asunción - Paraguay
www.psline.com.py

N° 07626

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

Día: 28	Mes: 02	Año: 19
N° Reclamo	Modelo: MX 7 11 1 d c	
Nro de Serie: 7 H 6 3 5 C 6 6 0 2 1 R M		
Contador Color	Contador B/N	
Daño Reportado:		
Hora de llamada	Hora Inicio	Hora de Fin

Nombre del Cliente: DNCP	
Dirección: Dpto. Samario JP 02	
Contacto:	Teléfono:
Técnico:	
Observaciones:	
Pruebas Color:	Pruebas B/N:

TRABAJOS EFECTUADOS

Instalacion y configuracion de la impresora

Contador Inicial: 1432498

MATERIALES UTILIZADOS

Cantidad	Nro de Parte	Descripción	Nro de Remisión

Firma del Cliente: .....

Aclaración: Rosanna Estigarribia

Firma del Técnico: .....

Aclaración: Arnaldo Morinigo

Servicio Técnico Autorizado de Xerox

Casa Matriz: España 2028 c/ Brasilia - Tel.: 202 055
Dpto. Técnico: El Dorado 189 c/ Brasilia - Tel.: 211 500 (R.A.)
Administración: 22 de Setiembre 585 esq. Azara - Tel.: 202 324 - Fax: 213 418
Asunción - Paraguay
www.psline.com.py

N° 07625

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

Día: 28	Mes: 02	Año: 19
N° Reclamo	Modelo: MX 7111 dc	
Nro de Serie: 7H63 5C6602 1118		
Contador Color	Contador B/N	
Daño Reportado:		
Hora de llamada	Hora Inicio	Hora de Fin

Nombre del Cliente: DNCP	
Dirección: Jurídica 10 03	
Contacto:	Teléfono:
Técnico:	
Observaciones:	
Pruebas Color:	Pruebas B/N:

TRABAJOS EFECTUADOS

Instalacion y configuracion de la impresora

Contador Inicial: 116766

MATERIALES UTILIZADOS

Cantidad	Nro de Parte	Descripción	Nro de Remisión

Firma del Cliente: .....

Aclaración: Rosanna Estigarribia.

Firma del Técnico: .....

Aclaración: Arnaldo Moringo

Servicio Técnico Autorizado de Xerox

Casa Matriz: España 2028 c/ Brasilia - Tel.: 202 055
Dpto. Técnico: El Dorado 189 c/ Brasilia - Tel.: 211 500 (R.A.)
Administración: 22 de Setiembre 585 esq. Azara - Tel.: 202 324 - Fax: 213 418
Asunción - Paraguay
www.psline.com.py

N° 07631

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

Día: 28	Mes: 02	Año: 19
N° Reclamo	Modelo: M x 7 1 1 d e	
Nro de Serie: 7 M 6 3 5 C 6 6 0 2 1 X M		
Contador Color	Contador B/N	
Daño Reportado:		
Hora de llamada	Hora Inicio	Hora de Fin

Nombre del Cliente: DNCP	
Dirección: Norma y control JD OM	
Contacto:	Teléfono:
Técnico:	
Observaciones:	
Pruebas Color:	Pruebas B/N:

TRABAJOS EFECTUADOS

Instalacion y configuracion de la impresor

Contador Inicial 73769

MATERIALES UTILIZADOS

Cantidad	Nro de Parte	Descripción	Nro de Remisión

Firma del Cliente: .....

Aclaración: Roanna Costapuntis.

Firma del Técnico: .....

Aclaración: Arnaldo Moringo

Servicio Técnico Autorizado de Xerox

Casa Matriz: España 2028 c/ Brasilia - Tel.: 202 055
Dpto. Técnico: El Dorado 189 c/ Brasilia - Tel.: 211 500 (R.A.)
Administración: 22 de Setiembre 585 esq. Azara - Tel.: 202 324 - Fax: 213 418
Asunción - Paraguay
www.psline.com.py

N° 07628

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

Día: 28	Mes: 02	Año: 19
N° Reclamo	Modelo: M X 7 1 1 1 d c	
Nro de Serie: 7 H 6 3 5 C 6 6 0 2 2 5 9		
Contador Color	Contador B/N	
Daño Reportado:		
Hora de llamada	Hora Inicio	Hora de Fin

Nombre del Cliente: DNCP	
Dirección: Dpto. Capacitacion externa DDS	
Contacto:	Teléfono:
Técnico:	
Observaciones:	
Pruebas Color:	Pruebas B/N:

TRABAJOS EFECTUADOS

Instalacion y configuracion de la impresora

Contador inicial: 119772

MATERIALES UTILIZADOS

Cantidad	Nro de Parte	Descripción	Nro de Remisión

Firma del Cliente: .....

Aclaración: Rosanna Letigueti.

Firma del Técnico: .....

Aclaración: Arnaldo Moringo

LA REPUBLICA S.R.L. - Telefax: 442 701 - 50 Tal. de 50x3 del 06501 al 09000 - 12/2017.-

Original: Cliente - Duplicado: Facturación - Triplicado: Archivo

Servicio Técnico Autorizado de xerox

Casa Matriz: España 2028 c/ Brasilia - Tel.: 202 055
Dpto. Técnico: El Dorado 189 c/ Brasilia - Tel.: 211 500 (R.A.)
Administración: 22 de Setiembre 585 esq. Azara - Tel.: 202 324 - Fax: 213 418
Asunción - Paraguay
www.psline.com.py

N° 07629

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

Día: 28	Mes: 02	Año: 19
N° Reclamo	Modelo: Mx 7 1 1 die	
Nro de Serie: 7M 6 3 5 C 6 6 0 2 2 4 3		
Contador Color	Contador B/N	
Daño Reportado:		
Hora de llamada	Hora Inicio	Hora de Fin

Nombre del Cliente: DNCP	
Dirección: Secretaria DNC JP 06	
Contacto:	Teléfono:
Técnico:	
Observaciones:	
Pruebas Color:	Pruebas B/N:

TRABAJOS EFECTUADOS

Instalacion y configuracion de la impresora

Contador inicial: 132807

MATERIALES UTILIZADOS

Cantidad	Nro de Parte	Descripción	Nro de Remisión

Firma del Cliente: .....

Aclaración: Rosanna Rotipenti

Firma del Técnico: .....

Aclaración: Arnaldo Morinigo