GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

37

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: KIA SOLUTO
MOVIL: M-140
FECHA: 13/06/2024
CHAPA: AAMB318
CHASIS: LJDOAA29APO17386
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 21069

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN 04/2024 - CONTRATO 16/2024 - ID 441042 - LOTE Nº 16 - ORDEN N.° 5
		COMISARIA 14 SAN VICENTE
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR.TRAS.
1	UNIDAD	1.16 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
1	UNIDAD	2.11 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	3.1 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/LITRO
1	UNIDAD	3.2 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	3.3 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	3.4 FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	3.7 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	5.15 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	5.16 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	6.2 DISCO
1	UNIDAD	6.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	6.11 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Bienestar Policial
Tesorería Actividad 04

Ing. Com. ALFREDO A. DÍAZ I.
Comisario MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04