ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfín Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

INFORME TÉCNICO	
Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Asunción	**O.S. Institucional N° 1741**
Obra: CD ID 406759 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO LUCERNARIO CENTRAL DEL EDIFICIO NHC DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2022.	**Fecha de terminación: 13 - 05 - 2022**

TRABAJOS REALIZADOS

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO LUCERNARIO 1 CENTRAL DEL EDIFICIO NHC	UN	1
1.1	CAMBIO DE COBERTURA POLIGAL	m²	74
1.2	COLOCACION CANTONERA METALICA	ml	42
1.3	PINTURA ANTIOXIDO	unidad	1
1.4	MANO DE OBRA	unidad	1

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio C. Gómez
Contratista

...avo M. Gavilán M
...pto. Técnico y Mantenimiento
HC

Mgter. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

FCM - UNA

DEPENI
FACULT
HOSPIT

(4)ITEM

Pedido
Interno (1

Nº

Fecha

DPTO. DE
ADQUISIC. (

Firma Jefe

FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	Decano FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

M&M Industria Gráfica- RU