Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 06 de setiembre de 2024

INFORME TECNICO No.: 16/2024

TRABAJOS REALIZADOS

En el marco del Llamado **CO N° 01/2023 *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS*** I.D . 426389 .Se detallan los Trabajos realizados al vehículo FOTON TUNLAND- ORDEN DE SERVICIO Nº 67/2024 del I.P.A.-

Chapa	Tipo Vehículo	Marca	Modelo	Año	Chassis Nro.	Km.	Cod. Patrimonial	Dependencia	Nro. OT
OBS949	PICK UP	FOTON	TUNLAND	2006	L0681010022A0	0			4760

Item	Descripción	Unid. Med.	Cant.
12.1	Cambio de Aceite de Motor	UNI	1
12.2	Mano de obra del ?tem 12.1	UNI	1
12.3	Cambio de Filtro de Aire	UNI	1
12.4	Mano de obra del ?tem 12.3	UNI	1
12.7	Cambio Aceite de Caja	UNI	1
12.8	Mano de obra del ?tem 12.7	UNI	1
12.11	Cambio de Filtro de Aceite	UNI	1
12.12	Mano de obra del ?tem 12.11	UNI	1
12.13	Cambio de Filtro de Combustible	UNI	2
12.14	Mano de obra del ?tem 12.13	UNI	1
12.19	Cambio de aceite diferencial	UNI	1
12.20	Mano de obra del ?tem 12.19	UNI	1
13.51	Limpieza de tanque de combustible	UNI	1
13.52	Mano de obra del ?tem 13.51	UNI	1
13.53	Limpieza y reparacion radiador	UNI	1
13.54	Mano de obra del ?tem 13.53	UNI	1
13.59	Polea de cigue?al	UNI	1
13.60	Mano de obra del ?tem 13.59	UNI	1
16.5	Brazo Z de direccion	UNI	1
16.6	Mano de obra del ?tem 16.5	UNI	1
16.21	Cambio de brazo pitman de direcci?n	UNI	1
16.22	Mano de obra del ?tem 16.21	UNI	1
16.45	Reparaci?n punta eje	UNI	1
16.46	Mano de obra del ?tem 16.45	UNI	1
17.7	Cambio de prisionero y tuerca rueda trasera c/u	UNI	6
17.8	Mano de obra del ?tem 17.7	UNI	1
18.21	Reparaci?n de Bomba central de freno	UNI	1
18.22	Mano de obra del ?tem 18.21	UNI	1
18.23	Regulaci?n de Freno	UNI	1
18.24	Mano de obra del ?tem 18.23	UNI	1
18.25	Reparaci?n de Freno de Mano	UNI	1
18.26	Mano de obra del ?tem 18.25	UNI	1
19.1	Ca?o Flexible de Embrague	UNI	1
19.2	Mano de obra del ?tem 19.1	UNI	1
20.15	Cambio de focos - c/u	UNI	7
20.16	Mano de obra del ?tem 20.15	UNI	1
20.13	Cambio de cepillo limpiaparabrisas ambos lados	UNI	1
20.14	Mano de obra del ?tem 20.13	UNI	1
20.35	Reparaci?n motor de arranque	UNI	1
20.36	Mano de obra del ?tem 20.35	UNI	1
20.37	Selenoide de presion de turbo	UNI	1
20.38	Mano de obra del ?tem 20.37	UNI	1

Daisy Pogliano.

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

GROUP AUTOMOTIVE S.A.I.E. DESDE 1960
AUTOPARTES / TALLER / INDUSTRIAL / MAYORISTAS / TECNO EDUCACIÓN