220

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 15612008
Fecha Inicio Vigencia: 06/05/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2023

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0008428

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 28/11/2022
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 25/11/2022
Fecha estimada de término del traslado: 28/11/2022
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: HYUNDAI SANTA FE
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BJA578
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		HYUNDAI SANTA FE - CHAPA BJA578
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		140 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE HYUNDAI SANTA FE 2.5 CRD 4WD
	1	140.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	140.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	140.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	140.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
		148 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE HYUNDAI SANTA FE 2.5 CRD 4WD
	1	148.1 ALINEACION DE RUEDAS
	4	148.7 CAMBIO DE BUJES PARRILLA
	2	148.9 CAMBIO DE AMORTIGUADOR
	2	148.16 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES
	1	148.20 REPARACION DE CREMALLERA

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma
Agustín Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte
Aclaración de Firma
3.448.365
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº 1002 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [7.751 - 8.750] - 05/2022

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 220.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 226- **Nota de Remisión:** 001-002-0008428

Vehículo Modelo Chapa: Hyundai Santa Fe BJA 578.- **Asignado a:** Dirección de Protocolo

Km. De Entrada: 152.498.- **Km. Próximo mantenimiento:** 157.498.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
140	*Mantenimiento de Motor de Hyundai Santa FE 2.5 CRD 4WD*	
140.1	Cambio de Filtro de aire	1
140.2	cambio de filtro de aceite	1
140.3	cambio de filtro de combustible	1
140.4	Cambio de aceite motor	1
148	*REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE HYUNDAI SANTA FE 2.5 CRD 4WD*	
148.1	Alineación de ruedas	1
148.7	Cambio de bujes parrilla	4
148.9	Cambio de amortiguador	2
148.16	Cambio de bujes estabilizadores	2
148.20	Reparación de cremallera	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * Dpto. Transporte *

Félix Agustín Acosta Amarilla
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Blas Ojeda
Mecánico

José Moreno
Chofer

Elaborado: Luis Gonzalez **Revisado por:** Anghi Rey

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.