GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

5+

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	12/07/22
CHAPA:	EAH316
CHASIS:	MPATFR85HCT100787
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15667

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 09 - LOTE Nº 7
		DEPARTAMENTO ANTINARCOTICOS
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	6.22 RET?N FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

CARLOS SAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

58

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	12/07/22
CHAPA:	EAH316
CHASIS:	MPATFR85HCT100787
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15667

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco...

RECIBIDO POR: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

59

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	12/07/22
CHAPA:	EAH316
CHASIS:	MPATFR85HCT100787
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15667

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 09 - LOTE Nº 7
		DEPARTAMENTO ANTINARCOTICOS
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	6.22 RET?N FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
GILCOPAR S.R.L.

CARLOS [illegible]EZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa [illegible]

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

60

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	12/07/22
CHAPA:	EAH316
CHASIS:	MPATFR85HCT100787
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	15667

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS [illegible] ESCOBAR
Suboficial Principal P.N.
Fiscalizador
Programa 1.1.5

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

62

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0015667

Fecha de Emisión: ASUNCION, 12 DE JULIO DE 2022

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PL RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI Teléfono: 021 493977

ISUZU DMAX - CHAPA EAH316 - CHASIS MPATFR85HCT100787
LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 09 - LOTE Nº 7
DEPARTAMENTO ANTINARCOTICOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	135.863	135.863
2	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO	366.893	733.786
2	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.	145.104	290.208
2	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO	5.532	11.064
4	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS	126.763	507.052
2	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS	38.743	77.486
4	1.25 PERNO DE MORDAZA	77.335	309.340
6	1.40 MANO DE OBRA	44.608	267.648
4	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.	52.692	210.768
2	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	42.177	84.354
1	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH	54.408	54.408
1	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH	54.408	54.408
2	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT	166.265	332.530
2	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT	152.765	305.530
2	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA	40.805	81.610
8	2.36 MANO DE OBRA	44.608	356.864
2	6.22 RET?N FRENTE MOTOR	61.933	123.866
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	85.036	85.036
1	6.31 FILTRO DE AIRE	79.799	79.799
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	85.960	85.960
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	10.457	83.656
3	6.60 MANO DE OBRA	44.608	133.824
3	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	10.457	31.371
2	7.29 MANO DE OBRA	44.608	89.216
5	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	10.457	52.285
2	12.24 MANO DE OBRA	44.608	89.216

MARIO QUBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

NORMA RAQUEL ROBLEDO DE RAMÍREZ
Comisario Principal M.C.P
Tesorero Actividad 05

CARLOS BAEZ ESCOBAR
SUBOFICIAL PRINCIPAL
FISCAL
POLICIA NACIONAL

Subtotal		4.667.148
Total a Pagar (Gs./U$S):	GUARANIES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO	4.667.148

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 15.001 - 16.000 - 05/2022