GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	M-071
FECHA:	
CHAPA:	EAJ635
CHASIS:	MPATFS85HBH527761
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16628

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466
		COMISARIA 7° ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco S.A. S.R.L.

CARLOS GAEZ ESCOBAR
Subtenente Policial PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

40

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	M-071
FECHA:	
CHAPA:	EAJ635
CHASIS:	MPATFS85HBH527761
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16628

4	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.22 RET?N FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Ordenador Habilitado Pagador
Actividad 04

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BREA ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 - 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

44

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	M-071
FECHA:	
CHAPA:	EAJ635
CHASIS:	MPATFS85HBH527761
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16629

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466
		COMISARIA 7° ASUNCION
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - Unidad Financiera MCP
Tesorería Actividad 1.1.4

RECIBIDO POR: HECTOR V. AGUILAR A.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04
ACLARACIÓN:

CARLOS B. ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2 - 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	10
FECHA:	
CHAPA:	EAJ618
CHASIS:	MPATFR85JFT001576
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16630

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 103
		COMISARIA 1 BARRIO LA ESTACION GUAIRA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA

M.A.F.C. DIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorero Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS RAEL ESCOBAR
Subcomisario Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

51

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	10
FECHA:	
CHAPA:	EAJ618
CHASIS:	MPATFR85JFT001576
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16630

2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
6	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.22 RET?N FRENTE MOTOR

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

CARLOS ALBERTO ESCOBAR
Subcomisario Principal PS.
Encargado de Tesorería
Prosumaria 1101

RECIBIDO POR: ARAUJO ARA A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
ACLARACION: Actividad 1.1.4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

55

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	10
FECHA:	
CHAPA:	EAJ618
CHASIS:	MPATFR85JFT001576
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16631

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 103
		COMISARIA 1 BARRIO LA ESTACION GUAIRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
4	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
2	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.14 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
4	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	14.21 CRUCETA
2	UNIDAD	14.23 MANO DE OBRA

Mario CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Comisaría Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS [illegible] BOSCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 Tipi

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

63

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHE750
CHASIS:	MPATFS85HBH527027
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16632

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 107
		ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE ECHOS PUNIBLE
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
6	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.11 CONMUTADOR DE LUCES
4	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR

M.A. FIORIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificada Gestion de la Calidad

61

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHE750
CHASIS:	MPATFS85HBH527027
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16632

1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.22 RET?N FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
HECTOR V. AGUILAR A.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS RAUL ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

63

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BHE750
CHASIS:	MPATFS85HBH527027
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16633

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 107
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
4	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
2	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.14 BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
4	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

MARIO CABILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS BEZ ESCOBAR
Subinspector Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

76

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	C-114
FECHA:	
CHAPA:	EAH194
CHASIS:	MPATFR85HCT100975
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16634

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 116
		COMISARIA 11 ARROYO SECO
1	UNIDAD	7.24 PERNO DIFERENCIAL
1	UNIDAD	7.25 PLANETARIO
2	UNIDAD	7.26 ENGRANAJE SAT?LITE
1	UNIDAD	7.27 CAJA DIFERENCIAL
5	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
8	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.7 VOLANTE DE MOTOR
8	UNIDAD	13.8 TORNILLOS DE VOLANTE
12	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	16.1 CAJA DE TRANSFERENCIA COMPLETA
1	UNIDAD	16.2 ACTUADOR 4X4
1	UNIDAD	16.3 MODULO 4X4
1	UNIDAD	16.4 COMANDO 4X4
1	UNIDAD	16.5 REPARACI?N DE SISTEMA ELECTR?NICO DE 4 X 4

M.Fra. CIBILS
Jefe de Taller
Gilco-Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

CARLOS GALLESCOSAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

77

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	C-114
FECHA:	
CHAPA:	EAH194
CHASIS:	MPATFR85HCT100975
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16634

2	UNIDAD	16.7 CRUCETAS DE CARDAN
1	UNIDAD	16.8 CENTRALIZADOR DE CARDAN
2	UNIDAD	16.10 CRUCETAS DE CARDAN 4X4
1	UNIDAD	16.11 BRIDA DE CARDAN TRAS. LADO DIFERENCIAL

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Motor y Parque Tesorería Actividad 1.1.4

RECIBIDO POR:

ACLARACIÓN:

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS R. ESCOBAR
Subinspector Principal PSI.
Fiscalizador
Programa 2 Tel

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

01

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	C-114
FECHA:	
CHAPA:	EAH194
CHASIS:	MPATFR85HCT100975
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16635

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 116
		COMISARIA 11 ARROYO SECO
1	UNIDAD	16.12 BRIDA DE CARDAN DEL. LADO CAJA
1	UNIDAD	16.13 INTERRUPTOR INHIBIDOR
1	UNIDAD	16.14 CADENA DE TRANSFERENCIA
1	UNIDAD	16.15 BRIDA
12	UNIDAD	16.16 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Rendición de Cuentas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorería Actividad 1.1.4
Actividad 04

RECIBIDO POR: Subsidio Pagador.....

ACLARACION:.....

CARLOS PAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

87

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH024
CHASIS:	MPATFS85HCT105038
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16636

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 117
		DIRECCION DE POLICIA ITAPUA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.56 TENSOR CORREA
1	UNIDAD	6.57 CORREA DENTADA
6	UNIDAD	6.58 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	7.10 GUARDAPOLVOS DE HOMOCINETICAS
1	UNIDAD	7.11 TULIPAS DE HOMOC. LADO CAJA
1	UNIDAD	7.12 TULIPAS DE HOMOC. LADO RUEDA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
4	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS RAÚL ESCOBAR
Subcomisario Principal PS.
Fiscalizador
Fiscalización - 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

83

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH024
CHASIS:	MPATFS85HCT105038
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16636

4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.22 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
4	UNIDAD	15.13 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tacumbú Actividad 1.1.4

RECIBIDO POR: .....
ACLARACION: .....

HECTOR VAGULAR A.
Comisario Principal MCP.
Ordenador Ordenado Pagador
Actividad 04

CARLOS ORTIZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

95

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	-
CHASIS:	MPATFS85JLT000302
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16637

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466
		DIRECCION DE POLICIA ITAPUA
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
6	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.11 CONMUTADOR DE LUCES
4	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.22 RET?N FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

Dirección Crnl. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Sub Comisario Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 Dir

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	-
CHASIS:	MPATFS85JLT000302
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16637

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
4	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller

RECIBIDO POR: GUILARA A.
ACLARACION:

Comisario Foncipal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

CARLOS GALLEGOS
Subotic
Fiscalizador
Proguma

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

102

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	-
CHASIS:	MPATFS85JLT000302
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16638

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466
		DIRECCION DE POLICIA ITAPUA
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
2	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.9 CORONA VOLANTE
4	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	14.21 CRUCETA
2	UNIDAD	14.23 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
MARIO GHILS
Jefe de Taller

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

RECIBIDO POR: .....
HECTOR V. AGUILAR A.
Tesorero Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04
ACLARACION: .....

CARLOS E. ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ634
CHASIS:	MPATFS85JFT003466
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16639

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 125
		DPTO. DE FISCALIZACION Y DESARMADERO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA

M.A. RIBILS
Jefe de Taller

Dirección Gral. Con. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

42

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ634
CHASIS:	MPATFS85JFT003466
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16639

2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
6	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.22 RET?N FRENTE MOTOR

.....
GILCOPAR S.R.L.

MATEO GIBILE
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

HECTOR V. AGUILAR A.
Secretario Ejecutivo MCP
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS PEREZ ESCOBAR
Subtitular Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2 Y 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ634
CHASIS:	MPATFS85JFT003466
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16640

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 125
		DPTO. DE FISCALIZACION Y DESARMADERO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.2 RADIADOR DE INTERCOOLER
4	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Unidad 04

RECIBIDO POR:

ACLARACION:

CARLOS GALEANO COBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 Ut

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

50

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAH054
CHASIS:	MPATFR85HCT100876
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16641

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 126
		DPTO. DE INVESTIGACION HOMICIDIOS
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.56 TENSOR CORREA
1	UNIDAD	6.57 CORREA DENTADA
8	UNIDAD	6.58 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO

Marco GIBILS
Jefe de Taller

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subcomisario Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2 T.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AAGR948
CHASIS:	MPATFS86JMT000629
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16642

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 127
		DIRECCION DE POLICIA CENTRAL
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1.7 CA?OS DE FRENOS DE MANO
1	UNIDAD	1.8 BOMBA CENTRAL DE FRENO
2	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
1	UNIDAD	2.23 MAZA RUEDA DELANTERA
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Crnl. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 Ut

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

66

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AAGR948
CHASIS:	MPATFS86JMT000629
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16643

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 127
		DIRECCION DE POLICIA CENTRAL
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.35 SOPORTE DE CAJA
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
2	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	7.10 GUARDAPOLVOS DE HOMOCINETICAS
1	UNIDAD	7.11 TULIPAS DE HOMOC. LADO CAJA
1	UNIDAD	7.12 TULIPAS DE HOMOC. LADO RUEDA
1	UNIDAD	7.13 BUJES DEL SOPORTE DEL TUNEL DE DIF.
1	UNIDAD	7.14 HOMOCINETICA DEL
1	UNIDAD	7.15 RET?N DE HOMOCINETICA
1	UNIDAD	7.16 RULEM?N EJE HOMOCINETICA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN
4	UNIDAD	8.5 ESPARRAGOS DE RUEDA

MARIO CIBILS
Jefe Taller

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado/Pagador
Jefe Tesorería

CARLOS [illegible] ESCOBAR
Subcomisario Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2 Tel

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

67

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AAGR948
CHASIS:	MPATFS86JMT000629
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16643

4	UNIDAD	8.6 TUERCAS DE RUEDA
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
4	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: CARLOS BAEZ ARCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 3101

ACLARACIÓN:

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado/Pagador
Actividad 08

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

73

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	HFV400
CHASIS:	MPATFS85JKT001473
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16644

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 128
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
10	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
4	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
4	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
2	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
6	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA

Mario Jesus Mills
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

Dirección Coordinación Adm. y Finanzas
Tarea de Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

CARLOS SAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.N.
Fiscalizador
Programa 2 TUI

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

74

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	HFV400
CHASIS:	MPATFS85JKT001473
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16644

1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
6	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. Adm. y Fin.
Tesorería Actividad 1.1.4

RECIBIDO POR:

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

ACLARACION:

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

73

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	HFV400
CHASIS:	MPATFS85JKT001473
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16645

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 128
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....

HECTOR V. AGUILAR A.
Cabo Principal NCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Fiscalía 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

84

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU MU-X
MOVIL:	-
FECHA:	14/09/22
CHAPA:	AADA497
CHASIS:	MPAUCS85GKT000297
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16646

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 130
		DIRECCION DE PREVENCION Y SEGURIDAD
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA

MARIA MIBILS
Jefe de Taller
GILCOPAR S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subjefe Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 - 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU MU-X
MOVIL:	-
FECHA:	14/09/22
CHAPA:	AADA497
CHASIS:	MPAUCS85GKT000297
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16646

1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE

GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBALS
Jefe de Taller

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS ... ESCOBAR
Subdirector Técnico
Fiscalización
Proceso 2101

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

60
61

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU MU-X
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADA497
CHASIS:	MPAUCS85GKT000297
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16647

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 7 - ORDEN Nº 130
		DIRECCION DE PREVENCION Y SEGURIDAD
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.
ALCIDES CIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Director de Finanzas y Presupuesto
Actividad 01
Programa 1.1.4

CARLOS DALE ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 1.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ820
CHASIS:	8AJFS8CDX01215444
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16648

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 8 - ORDEN Nº 17
		AGRUPACION MONTADA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.5 ZAPATAS DE FRENOS TRAS.
2	UNIDAD	1.6 TAMBORES DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
6	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR

HECTOR V. AGUILAR A. Departamento Financiero Principal MCP. Habilitado Pagador

CARLOS ESCOBAR Subdirector Principal P.S. Fiscalizador Proforma 2701

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAJ820
CHASIS:	8AJFS8CDX01215444
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16648

1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.56 TENSOR CORREA
1	UNIDAD	6.57 CORREA DENTADA
6	UNIDAD	6.58 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO GIBILA
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Contador Principal MCP.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....

CARLOS BRIZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2101

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

104

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	211
FECHA:	
CHAPA:	EAJ804
CHASIS:	8AJFS8CD201215468
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16649

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 8 - ORDEN Nº 124
		COMISARIA 21 ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
4	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.38 MANO DE OBRA

Dpto. de Emi. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A. Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador

CARLOS BALBUENA ESCOBAR Subcomisario Principal PS. Fiscalizador Programa 2

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

116

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BSS571
CHASIS:	8AJFZ29G106178927
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	16650

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - LOTE Nº 8 - ORDEN Nº 132
		COMISARIA SEXTA ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
4	UNIDAD	1.37 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.18 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.19 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.20 RET?N DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.58 MANO DE OBRA

MARIO MUBILS
Jefe de Taller
C.I. N° 1.5[illegible]

Chapa Taller Gilcopar y Finanzas
Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
C.I. N° [illegible]

CARLOS [illegible] ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 1.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com