INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 4	Marca	JAC	Nº	14318	
Tipo 0300	Modelo	MPV M1	Clase 0	Orden 1	
Matrícula actual BZH451	Nº Bastidor	LJ16AA3C7G7000478	Fecha de Inspección	10/07/2021	
Año Fabricación: 2.015	Color	Blanco	Reinspeccionar antes de:	10/08/2021	

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	102
1.02	PLACAS DE MATRICULA	102
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	102
1.04	LIMPIAPARABRISAS	102
1.05	LAVAPARABRISAS	102
1.06	GUARDABARROS	102
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	102
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	102
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	102
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	102
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	102
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	102
	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	102
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	102
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	102
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	102
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	102
3.06	CAJA DE ITINERARIO	102
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	102
3.08	PASARRUEDAS	102
3.09	BAÑOS	102
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	102
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	102
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	102
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	102
3.14	EXTINTORES	102
3.15	PARASOL	102
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	102
3.17	ESPEJOS INTERIORES	102
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	102
3.19	LITERA	102
3.20	HERRAMIENTAS	102
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	102
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	102
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	102
4.03	LUCES DE GIRO	102
4.04	LUCES DE FRENO	102
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	102
4.06	LUCES DE POSICIÓN	102
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	102
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	102
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	102
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	102
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	102
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	102
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCION, HUELGO	102
6.02	CAJA DE DIRECCION	102
6.03	BIELAS Y BARRAS	102
6.04	PUNTEROS, ROTULAS Y ARTICULACIONES	102
6.05	SERVO DIRECCIÓN	102
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCION	102
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECION	102
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECION	102
7.03	ELÁSTICOS	102
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	102
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	102
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMATICA	102
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	102
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	102
7.09	RUEDAS AUXILIAR	102
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. TRANS. DE FUERZA	102
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	102
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	102
8.04	NIVEL DE RUIDOS	102
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	102
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	102
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	102
9.02	VELOCIMETRO	102
9.03	BOCINA	102
9.04	DETECTOR DE RADARES	102

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXOMETRO
4890	15402106	6104006	5403106	----------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.19	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.05/2.82		Fd. (KN) 3.37/3.14	Des. (%) 16.00/10.00	Efic. (%)	58.46
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 0.31		Fd. (KN) 2.04	Des. (%) 84.00	Efic. (%)	10.27
Suspensiones (%) 69/68/77/61		Alineación (m/km) -1/-4			Peso: (Kg)	2333
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. 1.00	/ 0.50	Intensidad total (Klx)	3.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

ID	CALIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL DEFECTO
2.01	GRAVE	EFICACIA INFERIOR AL 15%

INSPECCION NO CONFORME

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad
Freno de estacionamiento (de mano) con baja eficacia.

CONFORME		ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico	
NO CONFORME	X	V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)	

Titular/Propietario: HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV: CITV1107 - ITV S.A Salvador Bogado esq. José Pappalardo Asunción
Telf.: 673 335 / 675 066 R.U.C.: 80023482-0
info@ivesurparaguay.com www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACION DEL VEHICULO

Linea:	5	Marca	JAC	Nº	16023
Tipo	0300	Modelo	MPV M1	Clase 0	Orden 2
Matricula actual	BZH451	Nº Bastidor	LJ16AA3C7G7000478	Fecha de Inspección	26/07/2021
Año Fabricacion	2.015	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCION

Und.	Descripción	Inspector
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	117

C. EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4890	15802106	6404006	5103106	---------	37

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)		Ruidos (dB)	---
Freno de Servicio	Fi. (KN)		Fd. (KN)		Des. (%)		Efic (%)
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.21		Fd. (KN) 2.10		Des. (%) 5.00		Efic (%) 19.28
Suspensioines (%)		Alineación (m/km)				Peso (Kg)	2279
Luces	Bajas I/D (Klx)	Altas I/D (Klx)	Inclinación Izq / Der.	/		Intensidad total (Klx)	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCION

Observaciones Municipalidad
Inspección Anterior: 14318

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI V.B. del Responsable Técnico / Director Técnico Adjunto	(Firma y sello)
NO CONFORME			

INSPECCIÓN Ivesur CONFORME TÉCNICA

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Propietario:	HONORABLE CAMARA DE SENADORES	Linea:	Coche:
Ejes: 2	Tipo Bus:	Tipo Servicio:	CARGA NACIONAL

292