GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOSTENIBLE (MADES
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA: 25/07/19
CHAPA: EAJ 059
CHASIS: -
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 6694

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO
1	UNIDAD	8.6 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	8.7 CAMBIO DE HORQUILLA DE COJINETE
1	UNIDAD	8.8 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	8.9 CAMBIO PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	8.10 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO
1	UNIDAD	8.11 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
2	UNIDAD	7.14 RETIFICACION DE TAMBOR
2	UNIDAD	7.15 RECTIFICACION DE DISCO
1	UNIDAD	7.6 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS
4	UNIDAD	7.7 CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	7.8 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO
1	UNIDAD	7.22 FLUIDO DE FRENO
2	UNIDAD	6.10 CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION
2	UNIDAD	1.30 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO

GILCOPAR S.R.L.

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:

ACLARACION: Osvaldo Vasquez, Lic.
Dpto. de Talleres y Transporte
MADES

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com