ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00772

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. LOPEZ y Cnel. Bozal - S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08 , 01 , 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 1 Item 1 limpieza exterior del equipo y sala de maquinas Item 6 Limpieza de camara de esterilizacion; Item 2, 3, 4, 5: Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera. Item 9, 10, 11, 12 Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificacion de valvula de seguridad.

REPUESTOS UTILIZADOS: Item 13: mano de obra calificada

Observación:

LIC. NERY AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo	Firma:
Aclaración:	Bioingeniero	Aclaración:
Fecha: 08 - ENERO - 2020.	Reg. Prof. MSPyBS 017	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00773

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. LOPEZ y Cnel. CAZAL S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS-B09E	SERIE Nº:	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FECHA DEL SERVICIO: 08 / 01 / 2020

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote#2 Item 1 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas Item 6 Limpieza de camara de esterilizacion; Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera. Item 9, 10, 11, 12, Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada desecado; limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Item 13, mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 08-ENERO-2020

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración:

Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00774

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Cnel. Oviedo S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SELCOM
MODELO: THM	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08 / 01 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #3 Item 1,6 Limpieza exterior del equipo, Sala de maquinas. Limpieza de cámara de esterilizacion Item 2,3,4, Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea de vapor, Limpieza de caldera. Item 9, 10, 11, 12 Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado Item 13 Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 08 - ENERO - 2020

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración:

Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-