MITÃ, MITÃKUÑA
HA MITÃRUSU
Motenondeha
Ministerio de la
NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 015/2020

En la ciudad de VILLA ELISA , en fecha 08 de Mayo del 2020 , siendo las 17:00 Horas, se procede a la verificación del móvil marca ISUZU D-MAX chapa BHP 398 , del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA N° 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **reparación** _, según nota de presupuesto N° 260/2020, se retira con conformidad.----------
---

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Ricnar Enriquez
Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A

Rio de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0973) 247 776
Villa Elisa