CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

FICHA DE CONTROL DEL VEHICULO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA
FECHA:	12/9/2023 ORDEN DE RECEPCION Nº:008/2023

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
5.4	Focos de busca huellas	2
5.39	Mano de Obra	1
6.13	Turbo	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT001009
CHAPA Nº:	AADD 041
KILOMETRAJE	127 360

CLINICARF
Chapería Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Ángel Domingu...
Fiscalizador
Policía Nacional

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA			
FECHA:	12/9/2023	ORDEN DE RECEPCION Nº:008/2023		
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
5.4	Focos de busca huellas	2	90.683	181.366
5.39	Mano de Obra	1	50.000	50.000
6.13	Turbo	1	11.108.726	11.108.726
6.30	Filtro de aceite	1	323.060	323.060
6.31	Filtro de Aire	1	303.789	303.789
6.32	Filtro de Combustible	2	326.460	652.920
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8	42.495	339.960
6.60	Mano de Obra	1	50.000	50.000
8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1	3.066.105	3.066.105
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1	42.495	42.495
8.21	Mano de Obra	1	50.000	50.000
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5	42.495	212.475
12.24	Mano de Obra	1	50.000	50.000
				16.430.896
CAMIONETA	ISUZU DMAX			
CHASIS Nº:	MPATFS85JLT001009			
CHAPA Nº:	AADD 041			
KILOMETRAJE	127 360			

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

ACTIVIDAD 05
TESORERIA
LUCIA ISABEL AMARILLA LOPEZ
Oficial Principal - SCP
Tesorero Actividad Nº 5

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicer
Mecánica en Genera
Venta de Repuestos
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA
FECHA:	

ORDEN DE RECEPCION Nº:008/2023

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
5.4	Focos de busca huellas	2
5.39	Mano de Obra	1
6.13	Turbo	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	2
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	1
8.21	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1

CAMIONETA	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATP585JLT001009
CHAPA Nº:	AADD 041
KILOMETRAJE	127 360

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Ángel Domingue
Fiscalizador
Policía Nacional

CLINICARF

DE RAMON FRETES FRETES

Mecánica en Gral. - Anexo Venta de Repuestos y Accesorios

ACTA DE RECEPCION DEL VEHICULO REPARADO DE LA POLICIA NACIONAL

En la ciudad de Fernando de la Mora , República del Paraguay, a los 12 días del mes de setiembre del año dos mil veinte y tres, en presencia del Fiscalizador de la Policía Nacional y el Jefe de Taller en representación del TALLER CLINICARF, se hace entrega del Vehículo Patrullera marca Hyundai Tipo H1 MAX Chasis Nº MPATF85JLT00100 09, Chapa Nº AAA2041 al chofer y/o encargado de la Dependencia Policial Departamento De Criminalistica, en perfectas, Condiciones y debidamente reparadas por el Taller CLINICARF del Señor Ramón Fretes Fretes.
Se deja constancia que los repuestos cambiados fueron retirados por el chofer responsable del Vehículo.
Sin nada más que agregar se da por finalizado el acta, previa lectura de su contenido, firmando las partes al pie del mismo en prueba de su conformidad.----------

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

P/ TALLER CLINICARF

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

FISCALIZADOR DE LA
POLICIA NACIONAL

Cristhian Alvarez V.
CHOFER O ENCARGADO

ACLARACIÓN DE FIRMA: Cristhian Alvarez.

Ceferino Ruíz y Manorá – Zona Sur
Correo electrónico: clinicarf2017.taller@gmail.com
Fdo de la Mora – Paraguay

Teléfono: (021) 535-032 / (021) 968328
Fax : (021) 535-547
Celular : 0984 730 888