Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 10 de Enero de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 202

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

•	Carga De Gas - Sistema de Aire Acondicionado
•	Filtro De Aire Acondicionado - Sistema de Aire Acondicionado
•	Evaporador - Sistema de Aire Acondicionado
•	Correa de Aire Acondicionado - Sistema de Aire Acondicionado
•	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado
•	Limpieza de radiador

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS ***Fecha:*** 10/01/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: ***310***

Vehículo: MPATFS85JKT000751 ***Chapa:*** HFU 202 ***Kilometraje:*** 78.177

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Carga De Gas - Sistema de Aire Acondicionado
1	Filtro De Aire Acondicionado - Sistema de Aire Acondicionado
1	Evaporador - Sistema de Aire Acondicionado
1	Correa de Aire Acondicionado - Sistema de Aire Acondicionado
5	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado
1	Limpieza de radiador

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
A. Automotor S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Supervisor del Parque Automotor

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL