269

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 29/10/20
CHAPA: EAJ331
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 10756

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	UNIDAD	1450 CAÑO ENTRADA DE AGUA RADIADOR
1	UNIDAD	1456 REPARACIÓN DE RADIADOR
2	UNIDAD	1466 ACEITE 40 PARA MOTOR
1	UNIDAD	1467 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	1468 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	1469 FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	1470 MANO DE OBRA P/ HORA
3	UNIDAD	1490 ACEITE 90 PARA CAJA
1	UNIDAD	1583 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1584 RECTIFICACION DISCOS DE FRENO DELANTERO
1	UNIDAD	1586 JUEGO DE REPARO MORDAZA DE FRENO DELANTERO
4	UNIDAD	1588 FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1589 RECTIF. TAMBOR DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	1593 CABO DE FRENO DE MANO
2	UNIDAD	1596 MANO DE OBRA P/ HORA
1	UNIDAD	1622 BATERÍA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERS

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCOPAR S.R.L.
R.U.C. 80009240-6

RECIBIDO POR: .....

ACLARACION: EDGAR TORALES
Director de Transporte

RECIBÍ CONFORME

JUSTICIA ELECTORAL
Dirección de Transporte

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com