OM 62 36

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16254356
Fecha Inicio Vigencia: 03/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0008891

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Fecha de emisión: 14/04/2023
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227 — C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 12/04/2023 — Fecha estimada de término del traslado: 14/04/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad: — Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad: — Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS — Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº — Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA) EAG066
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL — RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		ISUZU DMAX - CHAPA EAG066
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		27 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO
	1	27.2 CAMBIO DE TERMOSTATO
	1	27.3 CARGA DE GAS
	1	27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA
	1	27.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE
	1	27.9 CAÑO DE ALTA DE AIRE ACONDICIONADO
	1	27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE
	1	27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA
		32 REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	32.2 CAMBIO DE FOCOS BAJA Y ALTA
	1	32.7 CAMBIO DE FUSIBLES
	1	32.8 CAMBIO DE RELAY
		34 ACCESORIOS DE ISUZU DMAX 3.0 TDI
	1	34.5 CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTA VIDRIOS ELECTRICO

Recibido conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....
Anexo Nº.....

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS — Dirección Administrativa Financiera

Firma

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte
Aclaración de Firma

3-449365
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [8.751 - 9.750] - 03/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 36.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los catorce días del mes de abril del año dos mil veintitres, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 62- **Nota de Remisión:** 001-002-0008891
Vehículo Modelo Chapa: Isuzu Dmax EAG 066.- **Asignado a:** Departamento de Transporte
Km. De Entrada: 257.357.- **Km. Próximo mantenimiento:** 261.143.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
27	*REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
27.1	Cambio de Filtro Aire Acondicionado	1
27.2	Cambio de Termostato	1
27.3	Carga de gas	1
27.4	Cambio de válvulas expansora	1
27.8	Juego de retenes completo de aire	1
27.9	Caño de alta de aire acondicionado	1
27.10	Aceite refrigerante del aire	1
27.18	Limpieza y mantenimiento del sistema de AA	1
32	*REPARACIÓN DE PARTE ELÉCTRICA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
32.2	Cambio de focos (baja y alta)	1
32.7	Cambio de fusibles	1
32.8	Cambio de relay	1
34	*ACCESORIOS DE ISUZU DMAX 3.0 TDI*	
34.5	Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect.	1

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Elaborado: Luis Gonzalez **Revisado por:** Luis Gonzalez

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Departamento de Transporte
Pettirossi y Capitán Figari
transporte@mec.gov.py
Tel: (595 21) 204.978
Asunción - Paraguay

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Félix Agustín Acosta Amarilla
Jefe
Dpto. de Transporte

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Blas Ojeda
Mecánico

Andrés Cabrera
Chofer

Elaborado: Luis Gonzalez **Revisado por:** Luis Gonzalez

Departamento de Transporte
Pettirossi y Capitán Figari
transporte@mec.gov.py
Tel: (595 21) 204.978
Asunción - Paraguay

MEC Digital @MECpy