# GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

**Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.**
**Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.**

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

**Nº DE TIMBRADO 14727366**
**Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021**
**Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022**
**RUC: 80009240 - 6**

## NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005874

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 03-05-2021
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 27/04/2021
Fecha estimada de término del traslado: 03/05/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG063
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| | | ISUZU DMAX - CHAPA EAG063 |
| | | CONTRATO 29/2020- ID 384518 |
| | | 25 MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI |
| 1 | | 25.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE |
| 1 | | 25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE |
| 1 | | 25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 1 | | 25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR |
| 1 | | 25.5 CAMBIO DE ACEITE CAJA |
| 1 | | 25.10 REFRIGERANTE PARA RADIADOR |
| 1 | | 25.11 CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL TRASERO |
| | | 26 REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI |
| 1 | | 26.8 CAMBIO DE TENSOR DE CADENA DISTRIBUCI?N |
| 1 | | 26.9 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA |
| 1 | | 26.13 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR |
| 1 | | 26.16 REPARACI?N DE RADIADOR |
| 1 | | 26.41 CAMBIO DE BUJES DE CABINA |
| 1 | | 26.42 CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA |

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma

Lic. Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento de Transporte - MEC
Aclaración de Firma

2.964819
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

**Original:** Destinatario de las mercaderías

# GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

**Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.**
**Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.**

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

**Nº DE TIMBRADO 14727366**
**Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021**
**Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022**
**RUC: 80009240 - 6**

## NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005875

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 03-05-2021
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 27/04/2021
Fecha estimada de término del traslado: 03/05/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG063
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| | | ISUZU DMAX - CHAPA EAG063 |
| | | CONTRATO 29/2020- ID 384518 |
| | | 27 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI |
| 1 | | 27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO |
| 1 | | 27.3 CARGA DE GAS |
| 1 | | 27.4 CAMBIO DE VALVULAS EXPANSORA |
| 1 | | 27.8 JUEGO DE RETENES COMPLETO DE AIRE |
| 1 | | 27.9 CAÑO DE ALTA DE AIRE ACONDICIONADO |
| 1 | | 27.10 ACEITE REFRIGERANTE DEL AIRE |
| 1 | | 27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR |
| 1 | | 27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR |
| 1 | | 27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA |

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma

Lic. Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento de Transporte - MEC
Aclaración de Firma

2964819
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

**Original:** Destinatario de las mercaderías

# GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

**Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.**
**Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.**

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

**Nº DE TIMBRADO 14727366**
**Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021**
**Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022**

**RUC: 80009240 - 6**

## NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0005876

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 03-05-2021
Domicilio: 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 27/04/2021
Fecha estimada de término del traslado: 03/05/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada 15 DE AGOSTO E/ GRAL. DIAZ Y HAEDO
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: ISUZU DMAX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAG063
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS |
|---|---|---|
| | | ISUZU DMAX - CHAPA EAG063 |
| | | CONTRATO 29/2020- ID 384518 |
| | | 31 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI |
| 1 | | 31.2 RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO |
| 1 | | 31.4 CAMBIO DE CILINDRO DE RUEDA |
| 1 | | 31.7 RECTIFICACION DE TAMBOR |
| 1 | | 31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO |
| 1 | | 31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO |
| 1 | | 31.15 REPARACION DE CALIPER DE MORDAZA |
| | | 33 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI |
| 2 | | 33.5 CAMBIO DE PRECAT |
| 2 | | 33.6 CAMBIO DE BUJE ELASTICOS |
| 4 | | 33.7 CAMBIO DE BUJES PARRILLA |
| 4 | | 33.11 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA |
| 2 | | 33.13 CAMBIO DE MUÑEQUIN |
| 4 | | 33.14 CAMBIO DE ROTULA |
| 2 | | 33.15 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES |
| 2 | | 33.16 CAMBIO DE BRASOS BIELETAS |
| 1 | | 33.19 REPARACION DE CREMALLERA |

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº
Anexo Nº

Firma

Lic. Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento de Transporte - MEC
Aclaración de Firma

2.964819
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tels.: 557 972 - 559 219
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [5.751 - 6.750] - 03/2021

**Original:** Destinatario de las mercaderías

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**

**ACTA DE RECEPCION N° 37.-**

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los tres días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el Sr. Vidal López Irala, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el Sr. *Mario Cibils,* en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

**Orden de Servicio:** 78.-

**Nota de Remisión:** 001-002-0005874; 5875; 5876

**Vehículo Modelo Chapa:** Isuzu Dmax EAG 063.

**Asignado a:** Dir. Gral. de Protección y Promoción de los Derechos de la niñez y Adolescentes

**Km. De Entrada:** 269.400.-

**Km. Próximo mantenimiento:** 274.400

Se realizaron los siguientes servicios:

| Ítem | Descripción de los servicios.- | Cantidad |
|---|---|---|
| 25 | *MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI.-* | |
| 25.1 | Cambio de filtro de aire.- | 1 |
| 25.2 | Cambio de filtro de aceite.- | 1 |
| 25.3 | Cambio de filtro de combustible.- | 1 |
| 25.4 | Cambio de aceite motor.- | 1 |
| 25.5 | Cambio de aceite caja.- | 1 |
| 25.10 | Refrigerante para radiador.- | 1 |
| 25.11 | Cambio aceite diferencial trasero.- | 1 |
| 26 | *REPARACION DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI.-* | |
| 26.8 | Cambio de tensor de cadena distribución.- | 1 |
| 26.9 | Cambio de tensor de correa.- | 1 |
| 26.13 | Cambio correa de alternador.- | 1 |
| 26.16 | Reparación de radiador.- | 1 |
| 26.41 | Cambio de bujes de cabina.- | 1 |
| 26.42 | Cambio de soporte de caja.- | 1 |
| 27 | *REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI.-* | |
| 27.1 | Cambio de filtro aire acondicionado.- | 1 |
| 27.3 | Carga de gas.- | 1 |
| 27.4 | Cambio de válvulas expansora.- | 1 |
| 27.8 | Juego de retenes completo de aire.- | 1 |

**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

***VLI/ar***



Vidal López Irala
Jefe Interino del Departamento
de Transporte - MEC

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

| | | |
|---|---|---|
| 27.9 | Caño de alta de aire acondicionado.- | 1 |
| 27.10 | Aceite refrigerante del aire.- | 1 |
| 27.16 | Limpieza y mantenimiento de evaporador.- | 1 |
| 27.17 | Limpieza y mantenimiento de condensador.- | 1 |
| 27.18 | Limpieza y mantenimiento del sistema de AA.- | 1 |
| *31* | *MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS ISUZU DMAX 3.0 TDI.-* | |
| 31.2 | Rectificación de disco de freno.- | 1 |
| 31.4 | Cambio de cilindro de rueda.- | 1 |
| 31.7 | Rectificación de tambor.- | 1 |
| 31.8 | Cambio de pastilla de freno.- | 1 |
| 31.10 | Cambio de fibra de freno.- | 1 |
| 31.15 | Reparación de caliper de mordaza.- | 1 |
| 33 | *REPARACION DE SUSPENSION DE ISUZU DMAX 3.0 TDI.-* | |
| 33.5 | Cambio de precat.- | 2 |
| 33.6 | Cambio de buje elásticos.- | 2 |
| 33.7 | Cambio de bujes parrilla.- | 4 |
| 33.11 | Cambio de ruleman de masa.- | 4 |
| 33.13 | Cambio de muñequin.- | 2 |
| 33.14 | Cambio de rotula.- | 4 |
| 33.15 | Cambio de bujes estabilizadores.- | 2 |
| 33.16 | Cambio de brasos bieletas.- | 2 |
| 33.19 | Reparación de cremallera.- | 1 |

Es importante mencionar que los repuestos ***cambiados*** se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
DIRECCION GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Dirección Administrativa
Dpto. Transporte

Víctor López Irala
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Carlos Benitez
Chofer.-

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

*VLI/ar*