GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	80
FECHA:	21/02/2023
CHAPA:	EAJ628
CHASIS:	MPATFR85JFT001569
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18356

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 13
		COMISARIA 8 SAN ESTANILAO
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
1	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.4 CURVA EL?STICO
2	UNIDAD	15.5 CENTRO EL?STICO
2	UNIDAD	15.6 HOJA EL?STICO
2	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	16.8 CENTRALIZADOR DE CARDAN
1	UNIDAD	16.16 MANO DE OBRA

POLICIA NACIONAL
PARTICULAR
Operaciones contra Actividad 10 Operaciones Contra Grupos Criminales
Adquisiciones

Eugenio G. Llamas Delgado
Subcrio. MGAP
Jefe de Adquisiciones

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO GILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2.1.01

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	80
FECHA:	21/02/2023
CHAPA:	EAJ628
CHASIS:	MPATFR85JFT001569
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18355

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 13
		COMISARIA 8 SAN ESTANILAO
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA

Eugenio G. Llamas Delgado
Jefe de Adquisiciones

ESCOBAR
PS.

MARIO GIBILS
Jefe de Taller

GILCOPAR

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 10 - OPERACIONES CONTR
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	80
FECHA:	21/02/2023
CHAPA:	EAJ628
CHASIS:	MPATFR85JFT001569
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18355

1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.7 VOLANTE DE MOTOR

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO BILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01
ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
TESORERIA - Prog. Central Actividad 10 - Operaciones contra Grupos Criminales - Adquisiciones

Eugenio S. Llamas Delgado
Suboficial Mayor, MGAP
Jefe de Adquisiciones
Dpto. 10 Operaciones Contra Grupos Criminales