CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección Administrativa
Departamento de Patrimonio

00003262

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 19 de octubre de 2.018.

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo perteneciente a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: Dirección de contaduría.

TIPO : Fotocopiadora

MARCA : LEXMARK

MODELO : MX710DE

Nº DE SERIE : 746341C 66010GG

Nº DE ROTULO : 13001 - 20 - 0133944

NOMBRE DEL USUARIO:

INTERNO/TELÉFONO : 2487 PISO : SS1 TORRE: Norte

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/ antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta /Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los siguientes trabajos: Cambio de Fuser Maintenance Kit 220 Pick Roller, Transfer Roller + mano de obra. Separation Roller.

Habiendo verificado el equipo arriba descripto se ha que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de servicio

Juan M. Albarracin Ch.
Técnico - Reparación y Mantenimiento
Dpto. Patrimonio - Int. 2376

Firma y aclaración del técnico/funcionario de la institución que verificó

Se recibe dando **CONFORMIDAD** por los trabajos realizados.

Luis F. Segovia B.
Asistente
Firma y aclaración del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si [X] No [ ] Reparado por garantía: [ ] marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: -Si [ ] -No [ ] -No aplica [ ]

Nombre de la empresa: PSLINE SA Contrato N°: 106/18.-

Firma y aclaración del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo