GILCOPAR

43

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADP918
CHASIS:	MPATFS86JKT003822
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14928

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 58 - LOTE Nº 7
		DIRECCION DE POLICIA BOQUERON
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.4 CURVA EL?STICO
2	UNIDAD	15.5 CENTRO EL?STICO
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS R. ESCOBAR
Subinspector Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2

Dirección Gral. Ley Nº 6 y Proceso
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR
Comisario Principal LICP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

44

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADP918
CHASIS:	MPATFS86JKT003822
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14927

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 58 - LOTE Nº 7
		DIRECCION DE POLICIA BOQUERON
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.34 TENSOR DE CADENA DE DISTRIB.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. ACUÑA
Comisario Principal ABCR.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 84

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADP918
CHASIS:	MPATFS86JKT003822
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14927

4	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
2	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
6	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subalferez Principal P.S.
Programador
Programa 2 Actividad 1

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR M. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADA701
CHASIS:	-
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14930

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 47 - LOTE Nº 7
		DIRECCION DE POLICIA DE CAAGUAZU
1	UNIDAD	8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
2	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
6	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
6	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.4 CURVA EL?STICO

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

CARLOS CRUZ ESCOBAR
Subtenente Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2.7.01

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

16

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADA701
CHASIS:	-
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14930

2	UNIDAD	15.5 CENTRO EL?STICO
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR: GILCOPAR
ACLARACION: CARLOS BAEZ
Subinspector Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 TSJ

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Asuntos Internos
Tesorería Actividad 1.1.4

Dr. HECTOR VACULARA.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

57

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADA701
CHASIS:	-
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14929

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 47 - LOTE Nº 7
		DIRECCION DE POLICIA DE CAAGUAZU
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
12	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.11 CONMUTADOR DE LUCES
4	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.28 JGO DE ENGRANAJES DEL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.29 CADENA DE DISTRIBUCI?N

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 04

Comisaría Principal MCD.
Asesoría Técnica Fiscalizador
Actividad 04

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subinspector Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2101

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

12

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADE751
CHASIS:	MPATFS86JKT003796
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14906

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 46 - LOTE Nº 7
		DIRECCION DE POLICIA DE ÑEEMBUCU
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECT1FICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.13 TURBO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
4	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	17.1 SENSOR DE MASA DE AIRE

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Departamento Activo Fijo

CARLOS SAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Encargado Activo Fijo

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eulogio Ayala 2963
Asunción Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

43

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADE751
CHASIS:	MPATFS86JKT003796
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14906

1	UNIDAD	17.2 CONJUNTO ACELERACION
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
1	UNIDAD	17.4 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO
1	UNIDAD	17.43 VALVULA EVRV
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS ESCOBAR
Subdirector Principal
Programa Guardián

Dpto. Gral. de Adm. y Finanzas
Asunción Año 2021

Lic. HECTOR VILLOUMARA
Comisario Principal DGO.
Responsable Hdcia. Pegacar
Asunción 2021

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

52

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ520
CHASIS:	MPATFS85JLT000319
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14908

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 48 - LOTE Nº 7
		COMISARIA 18 ASUNCION
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
2	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO
6	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Adm. N° 114

Lic. HECTOR A. MOUSLENA
Comisario Principal PN
Tesorero Adm. Fiscalizador
Adjunto

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ520
CHASIS:	MPATFS85JLT000319
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14907

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 48 - LOTE Nº 7
		COMISARIA 18 ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
10	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.11 CONMUTADOR DE LUCES
1	UNIDAD	5.27 UNIDAD DE CONTROL
4	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.28 JGO DE ENGRANAJES DEL FRENTE MOTOR

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Auxiliar
1.1.1.4

J.A. HECTOR L. AGUILAR A.
Comisario Principal MOP.
Jefe de Departamento Pagador
Nº 04

CARLOS BÁEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Encargado Auxiliar
Nº 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

54

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 04 - PREVENCION DE HECH
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ520
CHASIS:	MPATFS85JLT000319
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14907

1	UNIDAD	6.29 CADENA DE DISTRIBUCI?N
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.34 TENSOR DE CADENA DE DISTRIB.
4	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....
CARLOS E. ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Programa 2 Fiscalización

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL

Jefe Sección Administrativa
Comisaría Pilar

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

61

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BEJ130
CHASIS:	MPATFS85HAT101249
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14916

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 28 - LOTE Nº 7
		DIRECCION DE POLICIA DE PARAGUARI
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
10	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.1 SENSOR DE MASA DE AIRE
1	UNIDAD	17.2 CONJUNTO ACELERACION

GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS ERIC ESCOBAR
Subcomisario Principal PS.
Pagador Titular
Programa 2 - Act. 1

POLICIA NACIONAL
PARAGUARI
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR D. AGUILAR A.
Comisario Principal NCP.
Tesorero Ministerio Pagador
Actividad 1.1.4

GILCOPAR

66

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BEJ130
CHASIS:	MPATFS85HAT101249
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14915

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 28 - LOTE Nº 7
		DIRECCION DE POLICIA DE PARAGUARI
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
12	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR MAQUEDA
Comisario Principal NCR
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

CARLOS GOMEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Encargado
Proveeduría

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	
CHAPA:	BEJ130
CHASIS:	MPATFS85HAT101249
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14915

4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.7 VOLANTE DE MOTOR

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS ENRIQUE GOMEZ COBAR
Comisario Principal PS.
Coordinador
Programa 2

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCR
Tesorero Habilitado Pagador
Acuerdo 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

26

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	210
FECHA:	
CHAPA:	EAH036
CHASIS:	MPATFS85HCT104152
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14918

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.° 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 49 - LOTE Nº 7
		COMISARIA 12 AGUAITY-CORDILLERA
6	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.3 GRILLETES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.4 CURVA EL?STICO
2	UNIDAD	15.5 CENTRO EL?STICO
4	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTR?NICO

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR: CARLOS ESCOBAR
ACLARACION: Suboficial Principal PS.
Encargado Proveedor
Proveeduría

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. Héctor Ortiz Chávez
Comisario Principal NCP.
Tesorero Helvio Fleitas Figueredo
Actividad 1.1.4

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

77

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	210
FECHA:	
CHAPA:	EAH036
CHASIS:	MPATFS85HCT104152
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14917

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		LPN SBE N.º 05/2022 - CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 49 - LOTE Nº 7
		COMISARIA 12 AGUAITY-CORDILLERA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
8	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
10	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR M. AGUILAR A.
Comisario Principal NCP.
Tesorero Hab. Interno Pagador
A.S. Nro. 24
(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

CARLOS RUIZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Auxiliar Ejecutivo
Pagador

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

Eusebio Ayala 1987
Asunción Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificada Gestion de la Calidad

76

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	210
FECHA:	
CHAPA:	EAH036
CHASIS:	MPATFS85HCT104152
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14917

1	UNIDAD	6.34 TENSOR DE CADENA DE DISTRIB.
4	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N
1	UNIDAD	8.7 BOMBA DIRECCI?N HIDR?ULICA
2	UNIDAD	8.9 CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCI?N HIDR?ULICA P/ LITRO
1	UNIDAD	8.20 ALINEACI?N Y BALANCEO

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS GALEANO ESCOBAR
Subcomisario Principal PS.
Fiscalizador
Planilla 2101

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

LIC. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com