ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00749

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal López c/ Cnel. Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 25, 01, 2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lorem limpieza exterior de la empaq. y desalojo de maquinas (Item: 1); limpieza de cámara de esterilización (Item: 6); limpieza de línea hidraulica, limpieza de línea de vacío; limpieza de línea de vapor; limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacío, mantenimiento de bomba de agua (Items: 2,3,4,5,7,8); limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de agua; de vapor, de secado; limpieza y verificación de valvula de seguridad. (Items: 9,10,11,12) Asignación de personal técnico calificado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración: M.S. César Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha: 25-ENE-21	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-