Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Telefax: 595 – 21 – 585540/2, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ACTA DE CONFORMIDAD

CD 45/18 - ID N°343.540 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS MARCAS ISUZU Y HYUNDAI PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

En la ciudad de San Lorenzo, en el local de la Dirección de Mantenimiento, sito en ruta Mcal. Estigarríbia Km 11, Campus de San Lorenzo, a los 23 días del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve, la Arq. Ena Narváez, Directora de Mantenimiento, procede a verificar el mantenimiento y reparación del vehículo HYUNDAI – H1, recibido según las especificaciones técnicas y corresponde a la ORDEN DE SERVICIO - " CONTRATACIÓN DIRECTA N° 45/2018, ID N° 343.540" y que fueron proveídos conforme a los INFORMES TECNICOS de la Empresa AUTOMOTOR S.A. y que se detallan según el pedido solicitado:

CONCEPTO	ORDEN DE SERVICIO N°	PRESUP. N°	FECHA PRESUP.	MONTO
- Servicio de Reparación y Mantenimiento: Motor (aceite, filtros de aceite y aire, junta balancín, junta líquida, reten frente). **HYUNDAI H-1 CHAPA BEC 740**	644/2019	157528	20/11/19	**1.144.000-**
Total				**1.144.000.-**

RECEPCIONADO el VEHICULO HYUNDAI y no habiendo otras observaciones que incluir en el presente Acta, se procede a la firma, en DOS ejemplares a un solo tenor.

Por la Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura
Arq. CARLOS VERA
Director General Interino
Dirección General de Ordenamiento Territorial
e Infraestructura
Rectorado - UNA

DAVID VILLAR
Técnico
Dirección de Contrataciones

Recibido

Elaborado por:..... Controlado por:.....
Damián Serrano Arq. Ena Narváez

E CAVS/EN/ds
D.G.O.T.I..

DAMIAN SERRANO
Funcionario
Dirección de Mantenimiento

Arq. Ena Narváez
Directora de Mantenimiento
D.G.O.T.I. Rectorado - U.N.A.