INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV: CITV1107 - ITV S.A
Tell: 673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Rogado esq. José Pappalardo
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 5		Marca	ISUZU	Nº	12133
Tipo	0300	Modelo	MUX	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	HCN591	Nº Bastidor	MPAUCS85GJT000058	Fecha de Inspección	02/07/2024
Año Fabricación	2.018	Color	Negro		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	46
1.02	PLACAS DE MATRICULA	46
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	46
1.04	LIMPIAPARABRISAS	46
1.05	LAVAPARABRISAS	46
1.06	GUARDABARROS	46
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	46
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	46
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	46
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	46
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	46
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	46
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	46
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	46
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	46
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	46
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	46
3.[illegible]	CAJA DE ITINERARIO	46
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	46
3.08	PASARRUEDAS	46
3.09	BAÑOS	46
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	46
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	46
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	46
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	46
3.14	EXTINTORES	46
3.15	PARASOL	46
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	46
3.17	ESPEJOS INTERIORES	46
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	46
3.19	LITERA	46
3.20	HERRAMIENTAS	46
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	46
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	46
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	46
4.03	LUCES DE GIRO	46
4.04	LUCES DE FRENO	46
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	46
4.06	LUCES DE POSICIÓN	46
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	46
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	46
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	46
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	46
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	46
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	46
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	46
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	46
6.03	BIELAS Y BARRAS	46
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	46
6.05	SERVO DIRECCIÓN	46
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	46
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	46
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	46
7.03	ELÁSTICOS	46
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	46
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	46
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	46
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	46
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	46
7.09	RUEDAS AUXILIAR	46
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	46
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	46
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	46
8.04	NIVEL DE RUIDOS	46
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	46
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	46
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	46
9.02	VELOCIMETRO	46
9.03	BOCINA	46
9.04	DETECTOR DE RADARES	46

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
5128	15802106	6404006	5103106	---------	30

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.89	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.12/2.51		Fd. (KN) 4.20/2.65	Des. (%) 1.00/5.00		Efic. (%) 60.37
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.87		Fd. (KN) 2.94	Des. (%) 2.00		Efic. (%) 26.02
Suspensiones (%) 64/66/64/63		Alineación (m/km) 1/3				Peso: (Kg) 2276
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 9.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq / Der. 1.00 / 1.00		Intensidad total (Klx) 9.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

Organismo Nacional de Acreditación
NP-ISO/IEC 17020:2013
OI007

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

ING. HERMES IRRAZABAL
Director Técnico

INSPECCIÓN Ivesur CONFORME TÉCNICA

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION **Línea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Clase VP:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO