GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6 27

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0017604

Fecha de Emisión: ASUNCION, 02 DE MAYO DE 2023

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PL — RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI — Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO PRECIO UNITARIO	IVA 10% INCLUIDO TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA AADD041 - CHASIS MPATFS85JLT001009		
	CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 02		
	DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA		
4	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	204.037	816.148
2	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	101.497	202.994
1	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH	215.150	215.150
1	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH	215.150	215.150
2	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT	429.545	859.090
2	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT	398.870	797.740
2	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA	117.942	235.884
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	323.060	323.060
1	6.31 FILTRO DE AIRE	303.789	303.789
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	326.460	326.460
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	42.495	339.960
1	6.60 MANO DE OBRA	50.000	50.000
4	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	42.495	169.980
1	7.29 MANO DE OBRA	50.000	50.000
2	8.2 PRECAP	431.155	862.310
2	8.3 GUARDAPOLVO	144.573	289.146
2	8.4 MU?EQUIN	442.658	885.316
	Subtotal		6.942.177
	Total a Pagar (Gs./U$S): GUARANIES: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE		6.942.177

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

ALICIA MABEL AMARILLA LOPEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 280 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 16.001 - 18.000 - 10/2022

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 05/05/2023
CHAPA: AADD041
CHASIS: MPATFS85JLT001009
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17604

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 02
		DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	05/05/2023
CHAPA:	AADD041
CHASIS:	MPATFS85JLT001009
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17604

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Angel Dominguez
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 05/05/2023
CHAPA: AADD041
CHASIS: MPATFS85JLT001009
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17604

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 02
		DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO
2	UNIDAD	8.4 MU?EQUIN

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	05/05/2023
CHAPA:	AADD041
CHASIS:	MPATFS85JLT001009
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17604

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Angel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com