ACTA DE RECEPCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO

CONTRATO N°	Servicio de Mantenimiento y Reparacion	
16/2023	ID Nº 408.936	Modalidad : CD

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los trece días del mes de mayo del año 2024, en la Contraloría General de la República, sito en la calle Bruselas N° 1880 sede central, conforme al Contrato Nº 16/2023, suscrito entre esta institución y la firma BF INGENIERIA Y SERVICIOS de Blanca Ocampo de Pattenden, se procede a recepcionar los trabajos de Mantenimiento y Reparación del Edificio perteneciente a la Contraloría General de la Republica, detallados en la Certificación N° 3 de la firma proveedora, elaborado y remitido por la misma

Los trabajos detallados estuvieron supervisados por el Ing. Elect. Derlis Roa, funcionario del Departamento de Servicios Generales y por el Abg. Pablo Medina, Director de Logística, ambos dependientes de la Dirección General de Administración y Finanzas, corroborando los mismos los trabajos realizados.

Por tanto, siendo las 13:00 horas, se da por terminado el acto de recepción de trabajos de mantenimiento y reparación del edificio, propiedad de la Contraloría General de la República, previa lectura del acta, firmando las personas responsables de supervisión de los trabajos, en prueba de conformidad y aceptación, en 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Elect. Derlis Roa
Funcionario
Departamento de Servicios Generales

CONTRALORÍA GENERAL CGR REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Pablo Medina
Director
Dirección de Logística