Detalle Tecnico del Servicio de Mantenimiento y Reparacion

Cliente: HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Marca: Chevrolet
Modelo: TRAILBLAZER 4X4 LTZ (A) 2.8
Chasis: 9BG156MK0JC432958
Chapa HCX-566
Kilometraje: 196123

CANTIDAD	REPUESTO CAMBIADO	MOTIVOS
7	ACEITE 15W40(5W30)	POR KILOMETRAJE CUMPLIDO
1	FILTRO DE ACEITE	POR KILOMETRAJE CUMPLIDO
1	FILTRO DE AIRE	POR KILOMETRAJE CUMPLIDO
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	POR KILOMETRAJE CUMPLIDO
1	FILTRO DEL HABITACULO	POR KILOMETRAJE CUMPLIDO
2	PRECAP DIRECCION	POR DESGASTE USO NORMAL
2	MUÑEQUIN	POR DESGASTE USO NORMAL
2	BIELETA LH/RH	POR DESGASTE USO NORMAL
1	ADITIVO LIMPIA PARAB	POR KILOMETRAJE CUMPLIDO
1	AGUA DESTILADA	POR KILOMETRAJE CUMPLIDO
7	MANO DE OBRA	POR REPARACIONES VARIAS
1	ALINACION Y BALANCEO	POR REPARACIONES VARIAS

TRABAJO A REALIZAR

1. MANTENIMIENTO
2. CONTROL COMPLETO.

TEMA AUTOMOTORES
POST VENTAS

OT-97
ENC-23