Email: carlos_overa@hotmail.com
Cel.: (0981) 970 678
Dir.: Tte 1ero Carlos Rocholl c/ Aviadores del Chaco
Asunción - Paraguay

LA MAYORIA

INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000759

- [ ] Abono
- [ ] Garantia
- [ ] Remision
- [ ] Instalación
- [ ] Asistencia
- [ ] Retiro de Equipo
- [ ] Laboratorio
- [x] A Facturar
- [x] Mantenimiento Preventivo
- [ ] Otro

CLIENTE / ENTIDAD: Congreso Nacional SOLICITANTE: Ing Sebastian Romero
DIRECCIÓN: ..... CIUDAD: Asunción
CONTRATO: Mant de Eq. y Sistemas FECHA: 06/12/2021

CANT.	DESCRIPCION DEL SERVICIO Y MATERIALES UTILIZADOS
1	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y sistemas de CCTV de la Dirección de Patrimonio del Congreso Nacional (Ftem 1) Lote 5

Técnico: Javier Báez Concluido [x] Si [ ] No 06/12/21
Firma: ..... Conforme: .....
Cliente / Encargado
Hora Llegada: ..... Hora Salida: ..... Aclaración: .....

Obs.:

Taller Gráfico IMAGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación N° : 1.334 - 10 Talonario 50 x 3 - del 651 al 1.150 - 22 - JUNIO - 2.021