CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000581

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 29/01/2020 — Fecha del termino del traslado: 29/01/2020
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. AXC 911
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Angel Moreno — C.I. del conductor: 5.287.646
Dirección del conductor: Itaugua

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferías: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo D/9/150 Numerados desde el 462213 hasta el 462312
100	Postes de H°A° Tipo D/9/150 Numerados desde el 462313 hasta el 462412
	Observacion:
	Los postes Tipo D/9/150 Nº 474515 de fecha 04/01/2020 y el Nº 474516
	de fecha 13/01/2020 sustituyen a los postes Nº 462290 y 462347
	rotos durante los ensayos Mecanicos.
	I y N Nº 1469/18
	Contrato Nº 7580/19
	Cert. Inspeccion Nº 48/2020
	Orden de Entrega Nº 023/2019.
	Lote 1 Item 1.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa Firma:
Sector Recepción
ANDE - DSA/DARS
Fecha: Hora:

29/01/2020

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itaugua - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 048/2020

FECHA : 27/01/20

REFERENCIA:LPN Nº 1469/18-CONTRATO Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 27 de enero de 2020	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	462213	462312	19/12/2019	03/01/2020	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	462313	462412	04/01/2020	13/01/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/150 kgf **Nos.474515 (04/01/20) x 462290 y 474516 (13/01/20) x 462347** rotos durante los ensayos mecánicos.

Pedido de inspección Exp. SG/DSME/0363/20 de fecha 10/01/20 y SG/DSME/0574/20 de fecha 16/01/20.

Ajustándose a la Orden de Entrega N°.023/2019 -Lote 1 - Ítem 1.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE EMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
29/01/2020
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Lectura - DD/SMD
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000026

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ MISTO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 15 - 11 - 2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otro: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes Nº A° 9/150 kgf. Numerados desde el 462413 al 462612. —
100	Postes Nº A° 9/500 kgf. Numerados desde el 465513 al 465612. —
	Nros. postes Sustitutos
	Tipo 9/150:
	Los postes Nros 469849 y 469850 sustituyen a los postes Nros 462572 y 462508, rotos durantes los ensayos mecanicos
	Tipo 9/500:
	El poste 469852 sustituye al poste Nro 465582, roto durante los ensayos mecanicos. —
	Contrato Nro 7580/19. —
	Certificado de Insp Nro 474/19
	O. Entrega Nro 023/19 — Lote 1 - Item 3

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa Firma:
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAP
Fecha: Hora:

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficocantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO./19

Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 15528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000039

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 469/18 RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: ANDE NACIONAL ALTO GANDEJA - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE DEPOSITO MEDIANO SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 10-12-19 Fecha del término del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X] Importación: [ ] Traslado locales empresa: [ ] Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ] Consignación: [ ] Transformación: [ ] Exhibición: [ ]
Compra: [ ] Devolución: [ ] Reparación: [ ] Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos) Comprobante de Venta

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes Hº Aº 9/150 1/8 F. Numerados del 462613 al 462712 → 1019
100	Postes Hº Aº 9/500 1/8 F. Numerados del 465613 al 465712 → 1380
	Postes Sustitutos
	Tipo 9/500
	El poste Nro 473078, sustituye al poste Nro 465710, roto
	durante los ensayos mecánicos.
	Certificado de Ens. Nro 521/19
	Contrato Nro 7580/19
	O. Entrega Nro 023/19 - Lote 1 y Item 1 y 3.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE
Fecha: Hora:

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Cabrera

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 – 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000038

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE – EN N. 1462/18 RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: ENL. NACIONAL C/ MUSEO GIMENEZ – ITEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE – AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 10-12-19 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehiculo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes Hº Aº 9/150 Kgf – Numerados del 462713 al 462812
	El poste Nro 473080 sustituye al poste Nro 462774, roto
	durante los ensayos mecanicos.
	Certificado de Ins. Nro 522/19
	Contrato Nro 7580/19 –
	Ol Entrega Nro 023/19 – Lote 1 – Item 1 –

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

04
12
2019

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000049

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPI 146/18 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INL. NACIONAL C/ MCO. GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 17-12-19 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/150 kgf. Numerados del 462813 al 462912. —
100	Postes H° A° 9/150 kgf. Numerados del 462913 al 463012. —
	Nros. de postes sustitutos.
	Los postes Nros. 473214 y 473215 sustituyen a los postes Nros. 463005 y 462858, rotos durante los ensayos mecánicos. —
	Certificado de Insp. Nro 547/19. —
	Contrato Nro 7580/19. —
	Orden de Compra Nro 023 - Lote 1 - Item 1. —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DARS

Recibido por: ..... Fecha: ..... Hora: .....

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficocantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #403 - Itaugua - TAL 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

[redacted]

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 547/2019

FECHA : 16/12/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18-CONTRATO Nº 7580/19

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 14 de diciembre de 2019

LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	462813	462912	19/11/2019	23/11/2019	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/150	100	462913	463012	25/11/2019	29/11/2019	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/150 Kgf Nos.473214 (29/11/19) x 463005 y 473215 (23/11/19) x 462858,roto en los ensayos mecánicos. Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/15124/19 fecha 06/12/19 y SG/DSME/15305/19 en fecha 10/12/19.

Ajustándose a la Orden de Entrega Nº 023/2019 - Lote 1 - Ítem 1.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO -

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
17/12/19
Ing.Gustavo Gayoso
Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing.Roberto J.Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1º COPIA: Deposito - ANDE — 2º COPIA: Dpto Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000582

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE	RUC o C.I. N° del Destinatario: [illegible]
Dirección completa del punto de partida: [illegible]	
Dirección completa del punto de llegada: [illegible]	

Fecha del inicio del traslado: [illegible]	Fecha del termino del traslado: [illegible]
Marca del vehículo de transporte: [illegible]	Número de chapa. AXC [illegible]
Nombre o razón social del transportista:	RUC del transportista:
Nombre del conductor: [illegible]	C.I. del conductor: [illegible]
Dirección del conductor:	

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☐	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	postes de H°A° tipo D/19/150 numerados desde el 463.013 hasta el 463.212
100	postes de H°A° tipo D/14/500 numerados desde el 465.913 hasta el 466.012
	Observaciones:
	200 postes tipo D/19/150 Nº 474.599 y 474.598 [illegible] a los postes Nº
	463.011 - 463.120 [illegible] durante la [illegible]
	el poste tipo D/19/150 Nº 474.599 [illegible]
	Nº 463.591 [illegible] durante la [illegible]
	[illegible] 465/12
	[illegible] 75 postes
	[illegible] Nº 12/2020
	[illegible] Nº 025/2019
	[illegible]

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DARS

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO./19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 58/2020

FECHA : 29/01/20

REFERENCIA: LPN N° 1469/18 - CONT. N° 7580/2019

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 22 de Enero de 2020

LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150

VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	200	463013	463212	24/10/2019	18/12/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	100	465913	466012	04/11/2019	17/12/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes 9/150 KGF N°.: 474597(04/12/19), 474598(18/12/19), sustituyen a los postes N°.: 463044, 463126 rotos durante los ensayos mecánicos.

El poste 9/500 KGF N°.: 474599(17/12/19) sustituye al poste N°.: 465991 roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/575/20 en fecha 16/01/2020

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 023/2019 Lote 1, Item 1, 3

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE -

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO -

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

04/02/2020

Ing. Robero J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000587

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32.5 - Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE. San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 26-02-2020 — Fecha del termino del traslado: 26-02-2020
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Teodulo Medina — C.I. del conductor: 2 000.207.
Dirección del conductor: Capiata

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
C (Indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes de 11° A° Tipo D/9/200 Numerados desde el 463.713 hasta 463.912.
100	Postes de 11° A° Tipo D/9/200 Numerados desde el 463.613 hasta 463.712.
	Observacion:
	Los Postes Tipo D/9/200 N° 487.369; 487.370 y 487.368 sustituyen
	a los postes N° 463.731; 463.815 y 463.641 roto durante los ensa-
	yos mecanicos.
	R.P.N N° 1469/28
	Contrato N° 7580/19
	Cert. Inspeccion N° 90/2020
	Orden de Entrega N° 023/2019
	Lote 1 Item 20

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muzé — Firma:
Sector SLO
Fecha: — Hora:

26/02/2020

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329 - e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itaugua - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 90/2020

FECHA : 25/02/20

REFERENCIA: LPN N° 1469/18 - CONT. N° 7580/2019

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 24 de Febrero de 2020

LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150

VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	200	463713	463912	10/02/2020	15/02/2020	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	463613	463712	04/02/2020	10/02/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes 9/200 KGF N°.: 487369(12/02/20) por 463731, 487370(15/02/20) por 463815, 487368(10/02/20) por 463641, rotos durante los ensayos mecánicos.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/1601/20 en fecha 11/01/2020 y SG/DSME/1856/20 en fecha 17/02/20

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 023/2019 Lote 1, Item 2

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia: 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020
N° 001-001- 0000604

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE. LPN 469/18 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del Inicio del traslado: 7-01-2020 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: VICTOR BORJA — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	

Otros: (indico motivos no provistos) — Comprobante de Venta

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes H° A° 9/200 kgl. Numerados del 463913 al 464112
	Los postes Nros 474177 y 474178 sustituyen a los postes
	Nros 463994 y 464081 rotos durante los ensayos mecanicos.
	Certificado de Insp. Nro 009/2020
	Contrato Nro 758/18
	Orden de Entrega Nro 023/19 - Lote 1 - Item 2

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción ANDE - DSA/DAR5 Firma:
Fecha: Hora:

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325139-4 - Tel/Fax (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itaugua - 8 TAL 50X4 DEL [551 - 650] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 009/2020

FECHA : 06/01/20

REFERENCIA:LPN Nº1469/18-CONTRATO Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 03 de enero de 2020	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	463913	464012	10/12/2019	13/12/2019	San Lorenzo
03.3.10-Rev.2	9/200	100	464013	464112	13/12/2019	18/12/2019	San Lorenzo
03.3.10-Rev.2	9/150	100	468433	468532	09/08/2019	16/08/2019	Santa Rita

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/200 kgf **Nos.474177 (13/12/19) x 463994 y 474178 (18/12/19) x 464081** rotos durante los ensayos mecánicos

El poste sustituto tipo 9/150 kgf Nº. **474179 (16/08/19) x 468499** roto en los ensayos mecánicos.

Pedido de inspección presentado en mesa de entrada como Exp.SG/DSME/15743/19 en fecha 17/12/19 y SG/DSME/16002/19 en fecha 20/12/19.

Ajustándose a la Orden de Entrega Nº.023/2019 - Lote 1 - Ítem 2 y Lote 3 - Ítem 10.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

P/p Ing. Silvio Cardozo
DD/SMD2 - ANDE

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD

Ing. Roberto J.Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Depósito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000607

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANCE - LPN 1469/18	RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: ZNA. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - NEMBY	
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO	

Fecha del inicio del traslado: 14-01-2020	Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: ECANIA	Número de chapa. 1HA901 / AGY007
Nombre o razón social del transportista:	RUC del transportista:
Nombre del conductor: SIXTO ORTIZ / VICTOR BOAJA	C.I. del conductor:
Dirección del conductor:	

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/200 Kof. Numerados del 464113 al 464212
100	Postes H° A° 9/200 Kof. Numerados del 464513 al 464612.-
	Nros. Postes Sustitutos
	Los postes Nros 474304 y 474305 sustituyen a los postes Nros
	464146 y 464566 respectivamente.
	Certificado de Insp. Nro 026/2020.-
	Contrato Nro 7560/19.-
	C. Empreso Nro 02/19 Lote 1 - Tam 2

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Esligarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 026/2020

FECHA : 14/01/20

REFERENCIA:LPN Nº1469/18-CONTRATO Nº 7580/19

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION:14 de enero de 2020

LOCAL DE INSPECCION: **TESA - ÑEMBY**

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	464113	464212	18/12/2019	20/12/2019	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/200	100	464513	464612	06/01/2020	09/01/2020	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los poste sustitutos tipo 9/200 kgf Nos.**474304 (20/12/19) x 464146 y 474305 (09/01/20) x 464566** rotos durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección Exp. SG/DSME/16213/19 en fecha 27/12/19 y SG/DSME/0325/20 en fecha 10/01/20.

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº.023/2019 lote 1 - Item 2.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

P/A Ing. Silvio Cardozo
DD/SMD2 - ANDE

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

P/A Electro. Norma B. Acevedo
Jefatura - DD/SMD1

Ing.Roberto J.Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la exceleno en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000606

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18	RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INO. NACIONAL C/ MISEO GIMENEZ - NEMBY	
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO	

Fecha del inicio del traslado: 14-01-2020	Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA	Número de chapa. BHK901 - AGY067
Nombre o razón social del transportista:	RUC del transportista:
Nombre del conductor: DIXIO ORTIZ / VICTOR KORJA	C.I. del conductor:
Dirección del conductor:	

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
300	Postes H°A° 9/200 kgF. Numerados del 464213 al 464512.-
	Los postes Nros 474301, 474302 y 474303 sustituyen a los postes
	Nros 464272, 464360 y 464477, rotos durante los ensayos
	mecánicos.-
	Certificado de Insp. N° 025/2020.-
	Contrato N° 7580/19.-
	Convenio N° 023/19 - Lote 1 - Item 2

15/01/2020

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DARS

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1326138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 025/2020

FECHA : 14/01/20

REFERENCIA:LPN Nº1469/18-CONTRATO Nº 7580/19	**CONTRATISTA:** CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 14 de enero de 2020	**LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY**
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-A-Rev.2	9/200	300	464213	464512	20/12/2019	06/01/2020	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/200 kgf **Nos:474301 (27/12/19) x 464272 , 474302 (02/01/20) x 464360 y 474303 (06/01/20) x 464477** rotos durante los ensayos mecánicos .

Pedido de inspección Exp.SG/DSME/0147/20 en fecha 07/01/20.

Ajustándose a la Orden de Entrega Nº.023/2019 -Lote 1 - Ítem 2..

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

P/A Ing. Silvio Cardozo
DDISMD2 - ANDE

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

P/S Electro. Norma B. Acevedo
Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto S. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelenc en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000570

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Itaugua Ruta II Km 32,5
Dirección completa del punto de llegada: Ande San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 02-01-2020 — Fecha del termino del traslado: 02-01-2020
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Teodulo Molina — C.I. del conductor: 2000307
Dirección del conductor: Capiata

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otro (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H° A° T.po D/9/200 Numerados desde el 464613 al 464712
100	Postes de H° A° T.po D/9/200 Numerados desde el 464713 al 464812
	Observaciones
	los postes T.po D/9/200 nº 474052 y nº 474053 sustituyen a los
	postes nº 464659 y 464775 roto durante los Ensayos Mecanicos
	LPN nº 1469/18
	Contrato nº 7580/19
	Cert. de Inspección nº 562/2019
	Orden de Entrega nº 623/2019
	Lote 1; Item 2

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5
02/01/2020

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 562/2019

FECHA : 23/12/19

REFERENCIA:LPN N°.1469/18-CONTRATO N°.7580/19	CONTRATISTA: Consorcio CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 19 de diciembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	464613	464712	04/11/2019	09/11/2019	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/200	100	464713	464812	09/11/2019	15/11/2019	SAN LORENZO

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/200 kgf **Nos.474052 (09/11/19) x 464659 y 474053 (15/11/19) x 464775** rotos durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente N° SG/DSME/13649/19 en fecha 12/11/19 y SG/DSME/15024/19 en fecha 05/12/19.

Ajustandose a la Orden de Entrega N°:023/2019 - Lote 1 -Item 2.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
23/12/19
Ing.Gustavo Gayoso
Seccón Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Apoderado - DD/SMD
27 DIC 2019
Ing.Roberto J.Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000034

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INS. NACIONAL C/ MISEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 29-11-2019 — Fecha del termino del traslado: 30-11-19
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otro (indico motivos no previstos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
300	Postes HºAº 9/200 KDF. Numerados desde 464913 al 465212. Los postes Nros 472022, 472023 y 472024, sustituyen a los postes Nros 465010, 465082 y 465211, roto durante los ensayos mecánicos. —
	Certificado de Insp. Nro 499/19 -
	Contrato Nro 7880/19. —
	O. Entrega Nro 025/19 - Lote 1 - Item 2 —

RECEPCION
FOL
JV
ANDE
2019

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5

abilitación Nº 1361 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa Nº463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000590

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: Ande RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80001925-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta B Km 23
Dirección completa del punto de llegada: Ande Depósito San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 24-01-2020 Fecha del termino del traslado: 24-01-2020
Marca del vehículo de transporte: Scania Número de chapa: BAG 466
Nombre o razón social del transportista: CEHA SA RUC del transportista: 80069847-9
Nombre del conductor: Teodulo Medina C.I. del conductor: 3.000.204
Dirección del conductor: Coronta

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H° A° 9 m 12/19/500
	numerados del 160212 al 160312 inclusive
	Observación el poste nº 160313 completo al poste nº 160316 solo una
	de los cuadros numerados
	Lote nº 1969/19
	Cuadro nº 2580/19
	Certificado nº: 121/2020
	Orden de Entrega nº 082/19
	Lote 1 Item 2
	ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
	SECCION RECEPCION
	Depósito San Lorenzo
	Recibido por: José R. Vera Muze
	Sector SLO

Autorización Nº 1331 - Cristina CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325158-4 - Tel/Fax: (0294) 220 523
e-mail: grafiteraroa@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa 843 - Itauguá - R.U.C. 80044 D.C. (021 - 800) AA.00.79 Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente 2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 121/2020

FECHA : 10/03/20

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 09 de Marzo de 2020	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	465213	465312	24/01/2020	13/02/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/500 KGF N°.: 487948(13/02/20) por 465240, roto durante los ensayos mecánicos.
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/2040/20 en fecha 20/02/2020
Ajustandose a la Orden de Entrega N° 023/2019 Lote 1, Item 3

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

11/03/2020

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Robero J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020
Nº 001-001- 0000586

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC o C.I. Nº del Destinatario: 60004735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia KM 32,5 Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 14/02/2020
Fecha del termino del traslado: 14/02/2020
Marca del vehículo de transporte: Canta
Número de chapa. AXC 911
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: Angel Moreno
C.I. del conductor: 5.287.646
Dirección del conductor: Itauguá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° tipo D/9/500 numerados desde 465 413 hasta 465 512
	Observacion:
	El poste tipo D/9/500 Nº 487.351 de fecha 21/01/2020 sustituye al poste
	Nº 465.4881 roto durante los ensayos mecanicos
	L.P.N. Nº 1469/18
	Contrato Nº 1580/19
	Cert. Inspeccion Nº 073/2020
	Orden de Entrega Nº 623/2019
	Lote, Item 13

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: Jose Ver. Musa
Sector Recepción
Firma:
ANDE DSA/DAR5
Fecha:
Hora:

14 / febrero / 2020

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL_50X4 DEL [551 - 650] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N°2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM.32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0030050

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 469/19 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INN. NACIONAL CARSEO GIMENEZ
Dirección completa del punto de llegada: ANDE. AGENCIA REGIONAL SAN LOREZO

Fecha del inicio del traslado: 17.12.19. — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/500 kgs. Numerados del 465710 al 465812 -
1	El postes Nro 473229 sustituye al poste Nro 465787, rotó
1	durante la carga y descarga. —
1	Certificado de C.I.F. Nro 548/19 —
1	Contrato Nro 7580/19 —
1	Orden de Entrega Nro 026/19 - Lote 1 - Item 2

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Deisa Vera Musa
Sector Recepción
Recibido por: ANDE - DSA/DAR5 Firma:
Fecha: 14-12-2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itaguá - TALONARIO DEL (1 - 50) JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 548/20

FECHA 16/12/

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18-CONTRATO Nº 7580/19

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 14 de diciembre de 2019

LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/200	200	467733	467932	11/11/2019	22/11/2019	C.D.E.
03.10.12-Rev.2	9/500	100	465713	465812	11/11/2019	21/11/2019	SAN LORENZO
03.10.12-Rev.2	9/500	50	467183	467232	18/11/2019	25/11/2019	COROEL OVIEDO
							NP. 1590.

NP 1062 OCO. 1591 NP 1598 OCO. 96.

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/200 Kgf Nos.473216 (15/11/19) x 467795 y 473217 (22/11/19) x 467903 ,rotos durante los ensayos mecánicos.

Los poste sustitutos tipo 9/500 kgf Nos. 473218 (25/11/19) x 467216 y 473219 (21/11/19) x 465787,rotos en los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/15124/19 en fecha 06/12/19 ,SG/DSME/14647 en fecha 29/11/19 y SG/DSME/15305 en fecha 10/12/19.

Ajustandose a la Orden de Entrega N°.023/2019 - Lote 1 - Item 3 y Lote 3 - Item 6 y 8.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
Ing. Gustavo Gayoso 17/12/19
Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la

ONSORCIO CEHA - TESA

N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000564

NOTA DE REMISIÓN

RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1

re o Razón Social: ANDE

ción completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 Itaugua

ción completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

a del inicio del traslado: 18/12/2019 — Fecha del termino del traslado: 18/12/2019

a del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. GAG 666

bre o razón social del transportista: — RUC del transportista:

bre del conductor: Teodulo Medina — C.I. del conductor: 2 000 307

ción del conductor: Capiatá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

ta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
portación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
mpra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
: ( )	o motivos no provistos)	Comprobante de Venta	

antidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo D/9/500
	Numerados desde el 465.813 hasta el 465.912
	Observacion:
	El poste Tipo D/9/500 N° 473.196 fabricado en fecha 04/11/2019
	sustituye al poste N° 465.911 roto durante los ensayos mecanicos
	L.P N° N° 1469/18
	Contrato N° 7580/2019
	Cert. Inspeccion N° 539/2019
	Orden de Entrega N° 023/2019
	Lote 1, Item 3

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: 18-12-2019 Hora:

18/12/2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329.
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itaugua - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 539/2019

FECHA : 13/12/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580/2019

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 10 de Diciembre de 2019

LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	465813	465912	16/10/2019	04/11/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/500 KGF Nº.: 473196 fabricado en fecha 04/11/19, sustituye al poste Nº.: 465911, roto durante el ensayo mecánico.
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/14295/19 en fecha 22/11/19
Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 023/2019 Lote 1 - Item 3

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
13/12/19

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000589

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 2009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 - Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 03/03/2020 — Fecha del termino del traslado: 03/03/2020
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. FAH 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Rodolfo Medina — C.I. del conductor: 2.000.307.
Dirección del conductor: Capiatá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Ot (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
10	Postes de H°A° tipo D/9/500 numerados desde el 466.013 hasta 466.112,
	Excavación
	01 poste tipo D/9/500 N° 487365 sustituye al poste N° 466.008 roto
	Incluye los pasajes mecanicos.
	L.P.N N° 1169/18.
	Contrato N° 7580/19
	Cont. Inspeccion N° 87/2020.
	Orden de Entrega N° 1023/2019
	Lote 1 Item 31

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muza Firma:
Sector
Fecha: Hora:

04/03/20

Habilitación N° 1351 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 87/2020

FECHA : 21/02/20

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580/2019

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 19 de Febrero de 2020

LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	466013	466112	17/12/2019	22/01/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: CEHA

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/500 KGF Nº.: 487365 fabricado en fecha 22/01/2020, sustituye al poste Nº.: 466108, roto durante el ensayos mecánicos.
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/1465/20 en fecha 07/02/2020
Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 023/2019 Lote 1, Item 3

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE EMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

P/A

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000591

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
Dirección completa del punto de partida: Ruta II Km 32,5 Itauguá — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de llegada: Ande Deposito San Lorenzo
Fecha del inicio del traslado: 24-04-2020
Marca del vehículo de transporte: Scania — Fecha del termino del traslado: 27-04-2020
Nombre o razón social del transportista: CEHA SA — Número de chapa.
Nombre del conductor: Teodulo Medina — RUC del transportista: 80003157-1
Dirección del conductor: Capiata — C.I. del conductor: 2000306

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑
Exportación: ☐
Compra: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)
importación: ☐
Consignación: ☐
Devolución: ☐
Traslado locales empresa: ☐
Transformación: ☐
Reparación: ☐
Comprobante de Venta
Emisor móvil: ☐
Exhibición: ☐
Ferias: ☐

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H° A° Tipo B/9/500
	Numerados del 466113 al 466212 inclusive.
	Observación: El poste nº 488653 reemplaza al poste nº 466140 rotos durante los ensayos mecanicos.
	LPN nº 1469/18
	Contrato nº 7580/19
	Certificado nº: 125/2020
	Orden de Entrega nº 23/2019
	Lote 1 Item 3

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muzi — Firma:
Sector SLO
Fecha: ..... Hora: .....

27/04/2020

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #462 - Itauguá

ANDE

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 125/2020

FECHA : 17/03/20

REFERENCIA: LPN Nº 1469/2018; Contr. 7580/19	CONTRATISTA: Consorcio CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 16 de marzo de 2020	LOCAL DE INSPECCION: CEHA (Itaugua)
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	466.113	466.212	27/01/2020	10/02/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El Postes tipo 9/500 Nº 488.053 de fecha 10/02/20 sustituye al poste Nº 466.140 roto durante los ensayos mecanicos.
Corresponde a la Orden de Entrega Nº 23/2019, Lote 1, Item 3
Pedidos de inspección expediente Nº SG/DSME/2598/20 presentado en fecha 04/03/2020

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Gerente - DD/SMD
Ing. Roberto Avalos
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contrausta 1ª COPIA: Depósito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000594

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia KM 32,5 - Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 20/05/2020 — Fecha del termino del traslado: 21/05/2020
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Rodolfo Medina — C.I. del conductor: 2.000.307.
Dirección del conductor: Caraña

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes de H°A° Tipo D/9/500 Numerados desde 466213 hasta 466412
	Observacion:
	El poste Tipo 9/500 N° 488110 sustituye al poste N° 466260 solo durante
	el ensayo mecanico.
	El poste Tipo 9/500 N° 488110 sustituye al poste N° 466344 solo durante
	el ensayo mecanico
	L.C.N. N° 1469/18
	Contrato N° 1580/19
	Cert. Inspeccion N° 159/20
	Orden de Entrega N° 23/2019
	Lote 1, Item 13

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José R. Vera Muzi — Firma:
Sector — SLC
Fecha: 21/05/2020 — Hora:

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail: graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itaugua - 6 TAL 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 152/20

FECHA : 12/05/2020

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18; Contr. 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 30 de Abril de 2020	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	200	466213	466412	10/02/2020	05/03/2020	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/500 KGF Nº: 488110 (24-02-20) sustituye al poste Nº: 466260 roto durante el ensayo mecánico.

El poste 9/500 KGF Nº: 488111 (05-03-20) sustituye al poste Nº: 466394 roto durante el ensayo mecánico.

Orden de entrega Nº 23/2019 Lote 1, Item 3

Pedido de inspección presentado por el Contratista como Exp. **SG/DSME/3659/20** en fecha 28-04-20

NOTA IMPORTANTE:

A- EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B- PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON Mmembrete DEL CONTRATISTA

C- LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE

D- LA ACEPTACION DEL CONTROL DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Seccion Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

Juan Cáceres
12/05/20

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 – 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000044

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1409/18. RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE AGENCIA REGIONAL CHACO'I DE

Fecha del inicio del traslado: 10-12-19 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/200 kgf. Numerados del 466413 al 466512 –
	El poste Nro 473189, sustituye al poste Nro 466463, roto
	durante los ensayos mecánicos. –
	Certificado de Insp. Nro 530/19 –
	Contrato Nro 758/19 –
	Orden de Entrega Nro 023 – Lote 3 – Item 2. –

Dpto. de Administración
de Depósitos Regionales
Depósito Caaguazú
Julio Da Costa Gimenez
Recibido por: Depósito de Caaguazú
Firma:
Fecha: 13 DIC 2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325133-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Caso #463 - Itauguá - 1 TAL 50X4 DEL 11 - 501 /JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION
DE MATERIALES

Nº 530/2019

FECHA : 09/12/19

REFERENCIA:LPN Nº 1469/18-CONTRATO Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 06 de diembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA -ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	466613	466712	15/11/2019	18/11/2019	Coronel Oviedo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	466413	466512	18/11/2019	20/11/2019	Caacupe
03.10.12-Rev.2	9/200	100	467433	467532	21/11/2019	23/11/2019	Ciudad del Este

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste sustituto tipo 9/150 kgf Nº:473188 (18/11/19) x 466655 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste sustituto tipo 9/200 kgf Nº:473189 (20/11/19) x 466463 roto durante los ensayos mecánicos.
El poste sustituto tipo 9/200 kgf Nº:473190 (23/11/19) x 467434 roto durante los ensayos mecánicos.

Pedido de inspeccion presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/14647/19 en fecha 29/11/19.

Ajustándose a la Orden de Entrega Nº 023/2019 - Lote 3 - Ítem 2, 4 y 8.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD 2

10/12/19

Ing. Gustavo Gayoso
Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Ing. Roberto J. Avalos S.
DD/SMD
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 – 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000042

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - JUN 1469/18 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND NACIONAL C/MISEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL CARCUPE

Fecha del inicio del traslado: 10 - 12 - 19 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otro: (Indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/500 kg Numerados del 466513 al 466612.-
	El poste Nro 473187, sustituye al poste Nro 466604 roto
	durante las pruebas mecánicas.-
	Certificado de Insp. Nro 529/19 -
	Contrato Nro 7580/19 -
	Orden de Entrega Nro 023/19 - Lote 3 - 1 m3

Dpto. de Administración
de Depósitos Regionales
Depósito Caacupé
Julio Da Costa Oviedo
Recibido por: Depósito de Caacupé
Firma:
Fecha: 13 DIC 2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Maza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
g-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casi #483 - Itaugua - ITAUGUA DEL N° 001-003 FUE N° 001-019

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 529/2019

FECHA : 09/12/19

REFERENCIA:LPN N° 1469/18-CONTRATO N° 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA TESA
FECHA DE INSPECCION: 06 de diciembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	441381	441480	17/10/2019	23/09/3108	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	100	466513	466612	29/10/2019	11/11/2019	Caacupe

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste sustituto tipo 9/200kgf N°: **473186** (04/11/19) x **441477** roto durante los ensayos mecánicos

El poste sustituto tipo 9/500 kgf N°: **473187** (11/11/19) x **466604** roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/15123/19 en fecha 06/12/19 y SG/DSME/14191/19 en fecha 21/11/19.

Ajustándose a la Orden de Entrega N°.013/2019 - Lote 1 - Ítem 2 y Orden de Entrega N°. 023/2019 - Lote 3 - Ítem 3.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
10/12/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.