Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
CONGRESO DE LA NACIÓN
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***ISUZU MU – X***, con chapa N° ***HCN 593***, Chassis ***MPAUCS85GJT000159***, el cual se detalla a continuación:

• Mano de obra	Por kilometraje cumplido
• Filtro de Combustible	Por kilometraje cumplido
• Lts. De Aceite 15W 40	Por kilometraje cumplido
• Filtro de Aceite	Por kilometraje cumplido
• Filtro de Aire	Por kilometraje cumplido
• Focos de 2 filamentos	Por focos quemados
• Mano de obra	Por focos quemados
• Agua Refrigerante c/ aditivo	Carga de Agua refrigerante
• Manguera A/A	Por desgaste por uso normal
• Gas refrigerante 134 A	Carga de gas

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.