GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

00000142

INFORME TECNICO

ENTIDAD: INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
MODELO: FOTON AUMARK TX 8514
MOVIL: -
FECHA: 29/05/26
CHAPA: OBS949
NRO PRESUP.: 25930

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 04/2025 ID 460118
4	UNIDAD	13.9 CAMBIAR PICO INYECTOR C/U
1	UNIDAD	13.10 MANO DE OBRA DEL ÍTEM 13.9
1	UNIDAD	13.19 CAMBIO DE RETEN FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	13.20 MANO DE OBRA DEL ÍTEM 13.19
1	UNIDAD	13.21 CAMBIO DE TENSOR DE CORREA PK
1	UNIDAD	13.22 MANO DE OBRA DEL ÍTEM 13.21
1	UNIDAD	13.23 CAMBIO VENTILADOR DE MOTOR
1	UNIDAD	13.24 MANO DE OBRA DEL ÍTEM 13.23
1	UNIDAD	13.51 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
1	UNIDAD	13.52 MANO DE OBRA DEL ÍTEM 13.51

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....Lic. Jesús Manuel Cameron Avalos
Director General de Administración y Finanzas
Instituto Paraguayo de Artesanía

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS